Århus, Viborg og Vejle Amtskommune

Gudenåkomiteen — Rapport nr. 9

VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE

VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE



Gudenåkomiteen. Rapport nr. 9.

Rapport udarbejdet af Jan Nielsen.

- Århus 1987 -

Gudenåkomiteen er en fælles organisation for Århus, Viborg og Vejle Amtskommuner, som hver deltager med følgende medlemmer:

En af amtsrådet udvalgt politiker.

En af Kommuneforeningen udvalgt politiker.

En tekniker fra amtskommunen.

Gudenåkomiteens opgaver er via rådgivning at koordinere amtskommunale og kommunale myndigheders samarbejde i Gudenåens opland. Desuden kan komiteen efter aftale med de pågældende myndigheder gennemføre udredninger, undersøgelser og beregninger til støtte for rådgivningsopgaverne.

Gudenåkomiteen har hjemsted i Århus Amtskommune og har tidligere udgivet følgende rapporter:

Nr. 1 (1982): Søer i Gudenåens vandsystem.

Nr. 2 (1982): Søer i Gudenåens vandsystem. Kviksølv i fisk fra Ring Sø, Tange Sø og Silkeborg Langsø 1981.

Nr. 3 (1985): Havørreden i Gudenåen.

Nr. 4 (1986): Laksefiskene og fiskeriet i Randers Fjord.

I serien "Vandløb og fisk ..." er udgivet:

Nr. 5 (1987): Vandløb og fisk i Gudenåen og øvrige tilløb til Randers Fjord. Samlerapport.

Nr. 6 (1987): Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra udspringet til Mossø.

Nr. 7 (1987): Vandløb og fisk i tilløbene til Skanderborg Søerne og Mossø.

Nr. 8 (1987): Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra Mossø til Silkeborg Langsø.

Nr. 9 (1987): Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra Silkeborg Langsø til Tange.

Nr. 10 (1987): Vandløb og fisk i de mindre tilløb til Gudenåen mellem Tange og Randers.

Nr. 11 (1987): Vandløb og fisk i Hadsten Lilleå's vandsystem.

Nr. 12 (1987): Vandløb og fisk i Nørreåens vandsystem.

Nr. 13 (1987): Vandløb og fisk i tilløbene til Randers Fjord.

INDHOLDSFORTEGNELSE side

INTRODUKTION 1

SAMMENDRAG 2

ØSTLIGE TILLØB TIL GUDENÅEN (lok. 320-422) 4

Bæk fra Resenbro Golfbane (lok. 320) 4
Linå (lok. 321-332) 4
Voel Bæk (lok. 333-335) 6
Gjern Å (lok. 336-385) 7
Hovedløbet (lok. 336-385) 7
Voldby Bæk (lok. 350-358) 11
Svenstrup Bæk (lok. 359-360) 13
Møllebæk (lok. 361-369) 13
Nørbæk (lok. 370-372) 15
Bæk i.Gjern Bakker (lok. 373) 16
Ellerup Bæk (lok. 374) 16
Dalby Bæk (lok. 375-380) 16
Bæk fra Amerika (lok. 381) 18
Bæk vest for Gjern Plantage (lok. 382) 19
Sminge Bæk (lok. 383-385) 19
Bæk syd for Sørkel (lok. 386) 19
Bæk nord for Sørkel (lok. 387) 20
Mølbæk (388) 20
Marbæk (lok. 389) 20
Gjeldå (lok. 390-397) 20
Borreå (lok. 398-421) 22
Tilløb til Tange Sø (lok. 422) 27

VESTLIGE TILLØB TIL GUDENÅEN (lok. 423-505) 27

Bæk fra Resendal Mølle (lok. 423) 27
Bæk nord for Grøndalsgård (lok. 424) 27
Porskær Bæk (lok. 425) 27
Nebel Bæk (lok. 426-427) 28
Hinge Å (Alling Å)(lok. 428-463) 28
Hovedløbet (lok. 428-434) 28

side

Resdal Bæk (lok. 435) 30
Serup Bæk (lok. 436) 30
Lemming Å (lok. 437-447) 30
Tavlbord Mosebæk (448) 33
Lysemose Bæk (449) 33
Elmtedal Bæk (lok. 450) 33
Ødemølle Bæk (lok. 451-454) 34
Tilløb til Hinge Sø (lok. 455) 34
Haurbæk (lok. 456) 35
Bæk fra Hingeballe Skov (lok. 457) 35
Møllebæk (lok. 458-459) 35
Bæk øst for Hinge (lok. 460) 35
Blindbæk (lok. 461) 36
Tilløb til Alling Sø (lok. 462) 36
Bæk fra Grønbæk (lok. 463) 36
Bæk øst for Naderup (lok. 464) 36
Bæk vest for Naderup (lok. 465) 36
Ans Bæk (lok. 466-467) 36
Skelbæk (lok. 468) 37
Tange Å (lok. 469-505) 37
Hovedløbet (lok. 469-485) 37
Bæk øst for Vattrup (lok. 486) 40
Geddebæk (lok. 487-489) 40
Bæk ved Kjellerup Sygehus (lok. 490) 41
Dalsgård Bæk (lok. 491) 41
Døssing Bæk (lok. 492) 41
Bæk nord for Birkeskov (lok. 493) 41
Dybdal Bæk (lok. 494) 42
Bæk syd for Impgårde (lok. 495) 42
Levring Bæk (lok. 496-498) 42
Bæk nordvest for Høbjerg Mølle (lok. 499) 43
Vindelsbæk (lok. 500-505). 43

Tabeller 44

INTRODUKTION

Gudenåkomiteen gennemførte i efteråret 1985 en undersøgelse af vandløb og fisk i Gudenåen og de øvrige tilløb til Randers Fjord. Det undersøgte område dækker 8% af Danmarks areal, og resultaterne er for overskuelighedens skyld udgivet i 8 delrapporter. Desuden er der udgivet en samlerapport, hvor metoder og samlede resultater er beskrevet (rapport nr. 5).

Det anbefales at læse samlerapportens metodebeskrivelse, inden de enkelte rapporter studeres, idet læseren da vil få det største udbytte af denne rapports indhold.

SAMMENDRAG

Denne rapport beskriver forholdene for vandløbene mellem Silkeborg Langsø og Tange (fig. 1).

Her blev i alt 187 lokaliteter undersøgt i perioden 24.9.-15.10.1985. 142 af de undersøgte vandløbsstrækninger havde en så stor vandføring, at de var egnede for fisk.

I alt 94 lokaliteter blev fundet egnede for ørred, resten var uegnede på grund af regulering, uddybning, rørlægning, forurening o.a.

Undersøgelsernes formål var bl.a. at finde ørredens gydevandløb. Derfor var de udsætninger af ørredyngel og halvårsørred, som normalt finder sted, blevet stoppet forud for undersøgelserne. Forekomsten af ørredyngel fra foråret 1985 viser derfor, at der foregår gydning i vandløbet.

Ørredens gydevandløb er som regel vandløb med gennemsnitsdybder op til 15 cm. I dette område blev i alt 31 vandløbsstrækninger med dybder op til 15 cm undersøgt og elektrobefiskede.
Der blev fundet yngel på 10 lokaliteter (32%), men kun på 2 lokaliteter (6 %) var yngeltætheden tilfredsstillende.
Der er derfor behov for vandløbsrestaurering med udlægning af gydebanker og etablering af fisketrapper samt (indtil der er tilfredsstillende gydning overalt på egnede ørredlokaliteter) årlige udsætninger af yngel og større ørred.

Fig. 1



123 Stationsnummer
Besigtiget
Ellisket ingen forekomst af ørred
Forekomst af ørredyngel
Forekomst af større ørred
Forekomst af yngel & større ørred

Undersøgelser i gudenasystemet og øvrige tilløb til Randers Fjord i 1985

Vejle Arhus og Viborg amtskommuner

1 : 100 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Km

ØSTLIGE TILLØB (lok. 320-422)

Bæk fra Resenbro Golfbane (lok. 320)

(320) Bækken blev fundet grøftagtig og stillestående ved vejen Resenbro - Silkeborg. Uegnet for ørred.

Linå (lok. 321-332)

(321) Linå er på store dele af forløbet et godt ørredvandløb, men ørredbestanden opretholdes kun ved stadige udsætninger. Ved Pølbro (vejen Sorring - Mollerup) nær udspringet har Linå en ret lille vandføring og er uddybet, stillestående og tilgroet af grødevækst. Bredden af vandløbet er 1,3 m, dybden 25 cm, og der er blød bund. Der blev fundet et stærkt forurenende rørudløb på åens nordlige side, umiddelbart nedstrøms Pølbro. Åen er uegnet for ørred her.

(322) Ved vejen Voel - Mollerup er Linå 1,6 m bred og 13 cm dyb med god strøm og sandbund. Vandet er let okkerfarvet, og der er en del skjul i grøde og ved trærødder og høller. Åen er stedvis tilgroet af vandplanter, og der er spredt gydebund. Her blev fanget en del større ørred, som stammer fra udsætninger af 6.000 stk. yngel. Gydning finder tilsyneladende ikke sted. Åen bedømmes her som en halvårslokalitet 2½.

(323) Syd for ejendommen "Dalgård" er Linå 1,7 m bred og 20 cm dyb med god strøm og sandet bund. Åen er stedvis kraftigt tilgroet af vandplanter, og der er spredt gydebund. Skjul findes ved grøden og ved brinker og høller. Vej (Linå - Voel (?)) underføringen ligger så uheldigt, at vandet falder 20 cm og rammer en sten, hvilket giver dårlige passageforhold for fisk. Her blev fanget et enkelt stk. ørredyngel og et tilfredsstillende antal større ørred, som formentlig stammer fra udsætninger længere opstrøm. Åen bedømmes som en etårslokalitet 3.

(324) Ved vejen Voel - Linå er Linå stærkt præget af uddybning opstrøms vejen, hvor 3/4 af åen er dækket af grødevækst. Nedstrøms vejen løber åen i et træbevokset område, og grøde mangler. Her findes istedet skjul ved brinker, trærødder, høller og nedfaldne grene. Åen er 2,6 m bred og 22 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Der findes en enkelt god gydeplads umiddelbart nedstrøms vejen, men der blev kun fanget et enkelt stk. ørredyngel. Derimod blev der fanget et tilfredsstillende antal større ørred, som stammer fra udsætning af 1250 stk. halvårsørred. Åen bedømmes samlet som en etårslokalitet 2.

(325) Ved markvejen syd for Skellerup Dambrug er Linå 2 m bred og 33 cm dyb med god strøm og sandbund. Åen er halvt tilgroet med grødevækst, som sammen med høller, brinker og bredvegetation giver gode skjul. Der er spredte gydemuligheder, men ikke forekomst af ørredyngel. Derimod blev der fanget regnbueørred og bæklampret samt konstateret en lille bestand af større ørred, som formentlig stammer fra udsætninger længere opstrøms. Etårslokalitet 4.

(326) Opstemningen ved Skellerup Dambrug er dannet af to små stem, hvor vandet falder 10 cm, henholdsvis 50 cm, og hvor passagemulighederne for opstrøms vandrende fisk er dårlige. Ved besigtigelsen d. 5. sept. 1985 var kun det lille fald forsynet med ålepas, det andet ålepas lå på jorden. Der udsættes normalt 750 stk. halvårsørred her.

(327) Ved markvejen ca. 500 m opstrøms vejen Voel - Resenbro er Linå 3,5 m bred og 19 cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis sandet, bund. Åen er halvt dækket af grødevækst og har andre skjul ved brinker, trærødder og høller. Der er meget fine gydemuligheder, men kun forekomst at større ørred, regnbueørred og hunde-

stejle. Gydning finder tilsyneladende ikke sted, og ørrederne stammer formentlig fra udsætningerne ved Skellerup Dambrug. Etårslokalitet 4.

(328) Ved vejen Voel - Resenbro er Linå 3,7 m bred og 16 cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis sandet, bund. Der er meget fine gydemuligheder og mange skjul ved sten, trærødder og høller. Her blev trods de gode gydemuligheder kun fanget et enkelt stk. ørredyngel og et utilfredsstillende antal større ørred. Ørrederne stammer med al sandsynlighed fra udsætning af 500 stk. halvårsørred ved vejen. Desuden blev der fanget en del regnbueørred, som er undsluppet fra dambruget ved Skellerup Mølle, og 2 aborrer. Etårslokalitet 4.

(329) Ved vejen Sminge - Resenbro (Bøsmølle Bro) er Linå 2,6 m bred og 38 cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis sandet, bund. Åen har et meget flot forløb og er helt tilgroet med vandranunkel, som sammen med brinker og høller giver usædvanligt mange skjul for ørred. Ørredbestanden er meget lille, og der blev ikke fanget yngel. Derimod blev der fanget en enkelt ål. Åen bedømmes som en etårslokalitet 5.

(330-331) De to nordlige tilløb til Linå syd for Højgårde blev fundet udtørrede ved vejen nord om Ligeskov.

(332) Det sydlige tilløb til Linå i Mollerup blev fundet ubetydeligt og temmelig begroet med grønalger. Uegnet for fisk.

Voel Bæk (lok. 333-335)

Voel Bæk er et fint ørredvandløb med gode gydemuligheder og visse steder med en tæt bestand af naturligt forekommende yngel.

(333) Opstrøms vejen Skannerup - Voel (Voel Bro) er bækken 2 m bred og 22 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis blød, bund. Bækken er reguleret og næsten tilgroet af vandplanter og bredvegetation. Gydemuligheder mangler, og der blev da også konstateret en manglende forekomst af yngel. Derimod var der en mindre bestand af større ørred (stammende fra udsætninger). Nedstrøms vejen er bækken knap så påvirket af regulering og har et hastigere forløb og stedvis grusbund. Bækken bedømmes som en etårslokalitet 2 opstrøms vejen og en etårslokalitet 3 nedstrøms vejen.

(334) Ved vejen Sminge - Voel er bækken 1,6 m bred og 19 cm dyb med frisk strøm og såvel sandede som grusede strækninger med gode gydemuligheder. Bækken er noget uddybet opstrøms vejen og har knap så mange skjul som nedstrøms vejen, hvor der findes mange skjul ved grøde, sten, brinker, trærødder og høller. Bækken har en meget tæt bestand af naturligt forekommende ørred, både af yngel (98 stk. pr. 100 m^2) og af større ørred (89 stk. pr. 100 m^2). Desuden er der forekomst af bæklampret. Bækken bedømmes som en etårslokalitet 3 opstrøms vejen og en etårslokalitet 3½ nedstrøms vejen.

(335) Ved vejen Sminge - Resenbro er Voel Bæk 2,5 m bred og 12 cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis sandet, bund. Der er mange skjul ved sten, høller og trærødder, men også en del sand. Her findes en spredt forekomst af ørredyngel og en stort set tilfredsstillende tæthed af større ørred, som dog normalt opretholdes ved udsætning af 1.000 stk. yngel. Desuden blev der fanget knude. Bækken bedømmes som en etårslokalitet 4.

Gjern Å (lok. 336-385)

(336) Gjern Å, som på sit øverste forløb kaldes Rode Bæk, senere Gelbæk, er ved vejen Farre - Tovstrup St. By

1,3 m bred og 13 cm dyb. Strømmen er frisk og bunden gruset med gode gydemuligheder. Der er mange skjul ved grøde, sten og brinker samt i en kraftig overgroning af bredvegetation. Overgroningen burde dog holdes nede på et passende niveau, idet vandet bremses i sit løb, og grusbunden tilsandes. Desuden blev der fundet en del halm nedkastet i bækken, og bækken oplyses at være forurenet herfra og til vejen Lyngby - Sporup. Fiskebestanden mangler, men bækken kunne uden halm og bredvegetation i vandet være en halvårslokalitet 4½, nu er den en halvårslokalitet 3.

(337) Ved vejen Farre - Røgen er Gelbæk 1,6 m bred og 36 cm dyb med svag strøm og blød/sandet bund. Bækken er halvt tilgroet af grødevækst og er uddybet i en sådan grad, at den er uegnet for ørred.

(338) Ved vejen Sporup - Røgen (Prisbro) er Gelbæk 1,5 m bred og 16 cm dyb med god, stedvis frisk, strøm og gruset, stedvis sandet, bund. Bækken har et varieret forløb med gode gydemuligheder og skjul ved grøde, sten, høller, brinker, trærødder og udhængende bredvegetation. Der er ingen ørred, derimod en del hundestejler. Bækken bedømmes som en etårslokalitet 3½.

(339) Ved vejen Lyngby - Sporup (Lyngby Bro) er Gelbæk 1,6 m bred og 23 cm dyb med frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund med spredte gydemuligheder. Skjul findes ved grøde, trærødder, sten, høller og bredvegetation, og der er ingen fisk, men ingen umiddelbare tegn på forurening. Derimod er der en del tanglopper. Bækken bedømmes som en etårslokalitet 3.

(340) Øst for Lyngbygård er Gelbæk 2,1 m bred og 19 cm dyb med frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund.

Bækken har et usædvanlig flot og varieret forløb i skoven med mange skjul ved brinker, trærødder, sten, høller og nedfaldne grene. Der er en del sand og kun spredte gydemuligheder. Her blev fanget tre større ørred og to hundestejler, men ikke ørredyngel. Ørrederne stammer formentlig fra udsætninger ved Rampes Mølle, ca. 400 m i nedstrøms retning. Gelbæk bedømmes som en etårslokalitet 5.

(341) Ved Rampes Mølle ligger en opstemning, som nu er faldet sammen og ikke er nogen hindring for fiskenes vandringer. Mellem opstemningen og udløbet af Voldby Bæk er Gelbæk 3,3 m bred og 30 cm dyb med frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Der er mange skjul for ørred ved sten, trærødder, høller og nedfaldne grene, og der er spredte gydemuligheder. Her blev fanget et lille antal større ørred, men ikke ørredyngel. Ørrederne stammer efter al sandsynlighed fra de udsætninger af 1.000 stk. halvårsørred, som normalt finder sted. Gelbæk bedømmes her som en etårslokalitet 4½.

(342) Mellem de to broer ved Rampes Mølle er Gelbæk 3,3 m bred og 30 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og gruset, stedvis stenet, bund med gode gydemuligheder. Der er mange skjul ved sten, trærødder, høller og grene, men der blev ikke fanget ørredyngel og kun få større ørred. Derimod blev der fanget en del smerlinger på ca. 5 cm (tæthed 17 smerling pr. 100 m^2). Smerlingen er en lille karpefisk, som er sjælden i Danmark, og som kun findes to steder i Jylland. Den findes dels i Kolding Å-systemet og dels i Gudenåsystemet, men her kun i Gelbæk og kun på strækningen fra Rampes Mølle og ca. én km nedstrøms. Gelbækken har været temmelig påvirket af landbrugsudledninger i de senere år, og det var frygtet, at smerligen var uddød. Dette er ikke tilfældet,

men den nævnte strækning bør fremover friholdes for de ørredudsætninger, som normalt finder sted. Ørreden er en rovfisk, som kan frygtes at æde en del smerling. Etårslokalitet 4.

(343) Ved vejen Møgelby - Svenstrup (Kørmensvad Bro) er Gelbæk (fremover kaldet Gjern Å) 4 m bred og 21 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og sandet, stedvis gruset/stenet, bund. Der er mange skjul ved en sparsom grødevækst og ved sten, trærødder, høller og nedfaldne grene. Åen har et flot og varieret forløb med fine stryg, som er egnede for gydning, men der er en temmelig kraftig sandvandring og blød sandbund visse steder. Her blev konstateret en meget lille tæthed af større ørred og hundestejle, men en pæn tæthed af smerling på 4,5-13 cm's længde (tæthed 16 stk. pr. 100 m^2). Etårslokalitet 4.

(344) Ved Søbyvad Mølle er Gjern Å ca. 8 m bred og 50 cm dyb med frisk strøm og sandbund. Der er en del skjul for ørred ved grøde, sten, brinker og høller, men vandet er uklart af alger fra Søbygård Sø. Der er etableret en ålekiste i opstemningen ved møllen, som ikke er passabel for opstrøms vandrende fisk, og gydemuligheder for ørred mangler. Her blev fanget en enkelt ørred og nogle skaller, brasen, knude og gedde, alle typiske søfisk. Ørred kan formentlig leve i åen trods påvirkningen fra Søbygård Sø, og åen bedømmes derfor som en toårslokalitet 3.

(345) Gjern Å er ved vejen Gjern - Ellerup 4,7 m bred og 51 dyb med god strøm og sandbund. Skjul findes ved en sparsom grødevækst og ved trærødder, brinker og høller, og gydemuligheder mangler. Her blev fanget en enkelt knude og nogle skaller, men ikke ørred. Toårslokalitet 3.

(346) Ved vejen Gjern - Holmstol i Gjern er Gjern Å 5,8 m bred og 30 cm dyb med rivende strøm og gruset, stedvis stenet, bund. Åen er her et usædvanligt flot ørredvandløb med mange skjul ved sten, høller, brinker og faskiner. Elektrofiskeriet var meget vanskeligt på grund af den rivende strøm, og fangsten skal blot opfattes som minimumstal. Det blev dog konstateret, at der trods de gode gydemuligheder ikke findes yngel og kun en lille bestand af større ørred. Disse stammer formentlig fra udsætninger. Desuden forekommer skalle og knude i åen, som bedømmes som en etårslokalitet 5.

(347) Ved vejen til Gjern Rensningsanlæg sydvest for Gjern er åen 4,9 m bred og 58 cm dyb med frisk strøm og sandbund uden gydemuligheder. Skjul findes ved en sparsom grødevækst og ved brinker, trærødder og høller. Her blev fanget en enkelt større ørred. Åen bedømmes som en toårslokalitet 3.

(348) Ved skæringen med den nu nedlagte jernbane er Gjern Å 6,2 m bred og 43 cm dyb med frisk strøm og sandbund uden gydemuligheder. Skjul findes i en spredt grødevækst og ved brinker, trærødder og høller. Åen bedømmes som en toårslokalitet 3.

(349) Ved Smingevad Bro nord for Sminge er Gjern Å 5 m bred og 61 cm dyb med god strøm og sandbund. Gydebund mangler, og der findes stort set kun skjul langs bredderne. Fisk synes at mangle. Gjern Å bedømmes her som en toårslokalitet 2.

(350) Voldby Bæk, som løber til Gjern Å ved Rampes Mølle, er undersøgt ved Svingelmose nordøst for Voldby. Bækken er her 1 m bred og 20 cm dyb med svag strøm og blød bund. Bækken er stærkt uddybet og tilgroet af grødevækst, uegnet for ørred.

(351) Ved broen nordøst for Voldby er bækken 2 m bred og 25 cm dyb med svag strøm og blød bund. Bækken er ødelagt af oprensning og mangler skjul, hvorfor den er uegnet for ørred.

(352) Syd for vejen Voldby - Anbæk er Voldby Bæk 1,9 m bred og 20 cm dyb med jævn strøm og sandbund uden gydemuligheder. Der er skjul for ørred i en sparsom grødevækst og langs brinkerne med udhængende bredvegetation. Der blev ikke fundet umiddelbare tegn på forurening, men der blev fanget et stort antal hundestejler og en enkelt gedde (ingen ørred). Bækken bedømmes som en etårslokalitet 2.

(353) Ved vejen syd for Voldby Mark er Voldby Bæk 1,7 m bred og 10 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og gruset bund med gode gydemuligheder. Bækken er tidligere reguleret, men giver nu gode skjul ved grødevækst, brinker og bredvegetation. Der blev ikke fundet tegn på forurening, men fanget mange hundestejler. Halvårslokalitet 4.

(354) Ved vejen Anbæk - Farre (nu blind vej) er Voldby Bæk 2,2 m bred og 1 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og gruset, stedvis stenet, bund med gode gydemuligheder. Der er usædvanlig mange skjul ved grødevækst, sten, trærødder, brinker, bredvegetation og høller. Der blev ikke konstateret tegn på forurening, men kun fanget en enkelt større ørred. Bækken bedømmes som en halvårslokalitet 5.

(355) Ved markvejen syd for Hedehusene er Voldby Bæk 2,4 m bred og 19 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og sandet bund med spredte gydemuligheder på grusede forløb. Her blev kun fanget en enkelt hundestejle, men bækken bedømmes som en etårslokalitet 4.

(356) Ved vejen Svenstrup - Farre er Voldby Bæk 2,2 m bred og 34 cm dyb med god, stedvis frisk, strøm og sandbund. Bækken har et smalt og dybt forløb med usædvanlig mange skjul ved grødevækst, brinker og høller, men gydebund mangler. Derimod blev der fanget to stk. ørredyngel og enkelte større ørred, som formentlig stammer fra årlige udsætninger af 3.000 stk. yngel. Bækken bedømmes som en etårslokalitet 5.

(357) Det nordlige tilløb til Voldby Bæk øst for Hedehusene er 1,9 m bredt og 17 cm dybt med jævn strøm og sandet bund uden gydemuligheder. Bækken er halvt tilgroet med grøde, som giver mange skjul. Der blev ikke fanget fisk, derimod blev der konstateret mange tanglopper. Bækken bedømmes som en etårslokalitet 2.

(358) Begtrup Bæk, som løber til Voldby Bæk nordøst for Sporup, er uddybet og stillestående ved grusvejen fra Bakkegården. Bækken er 1,5 m bred og 30 cm dyb med blød bund uden skjul eller gydemuligheder. Uegnet for ørred.

(359) Svenstrup Bæk, som løber til Gjern Å syd for Søbygård Sø, blev fundet udtørret ved vejen Svenstrup - Vadsted.

(360) Ved vejen Svenstrup - Søbygård (Rytterbro) er Svenstrup Bæk reguleret og tilgroet med svag strøm og kraftige okkerudfældninger (bredde 1,3 m, dybde 50 cm). Bækken er uegnet for fisk.

(361) Møllebækken, som løber til Søbygård Sø og derfra videre til Gjern Å, er undersøgt ved markvejen nedstrøms Hammel Rensningsanlæg. Bækken er her 2 m bred og 12 cm dyb med frisk strøm og gruset bund.

Bækken er forurenet fra Hammel, og der er forekomst af mange trådalger, igler og snegle i bækken, derimod findes der ikke tanglopper eller insektliv. Bækken ville i ren tilstand være en halvårslokalitet 3½ på grund af mange skjul ved sten, brinker og høller, men den er nu uegnet for fisk.

(362) Ved broen opstrøms Søbygård Sø er Møllebækken 3 m bred og 50 cm dyb med jævn strøm og blød bund. De eneste skjul findes ved en sparsom grødevækst, og bækken er uegnet for ørred på grund af den kraftige uddybning og regulering.

(363) Ved Søbygård er åen ca. 4 m bred og 25 cm dyb med frisk strøm og sandet stedvis gruset, bund. Skjul findes ved sten, trærødder og høller, men vandet er grønt af alger fra Søbygård Sø. Uden alger ville åen være en etårslokalitet 4 (dog med manglende gydemuligheder), men åen er nu uegnet for ørred.

(364) Ved Tulstrup Mølle (vejen Sall - Hammel) blev tilløbet fundet som en fuldstændig uddybet og tilgroet kanal med svag strøm og blød bund (bredde 1,3 m, dybde 20 cm). Her udsættes ifølge udsætningsplanen 3.000 stk. ørredyngel årligt, hvilket nu er meningsløst. Uegnet for ørred.

(365) Dybdal Bæk, som løber til den nordlige side af Søbygård Sø, er et fint lille ørredvandløb med gode gydemuligheder. Strømmen er frisk, bunden sandet, stedvis gruset, og der er mange skjul ved grøde, sten, trærødder, brinker og udhængende bredvegetation. Vejunderføringen i Sall Skov giver vandet et fald på ca. 20 cm. Der er mange tanglopper, men ingen fisk, og bækken bedømmes som en yngellokalitet 3.

(366) Vandløbet ved vejen nord for Søbygård er meget kraftigt uddybet og reguleret med svag strøm og blød bund (bredde 2,5 m, dybde 25 cm). Uegnet for ørred.

(367) Nårup Bæk blev fundet kraftigt forurenet ved vejen Skovladen - Søbygård. Bækken er friskstrømmende med gruset bund, som giver gode gydemuligheder. Der er skjul ved grøde, sten og brinker, men bækken er forurenet med forekomst af slam og mange rottehaler. I ren tilstand er bækken en yngellokalitet 4, nu er den uegnet for fisk.

(368) Ved vejen i Hestehave, nord for Nårup, er Nårup Bæk 1,5 m bred og 6 cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis sandet, bund. Der er gode gydemuligheder og mange skjul ved sten, trærødder og høller. Vandet har et fald på 30 cm gennem vejunderføringen, og bækken var ved besigtigelsen d. 9. okt. 1985 blevet uddybet nedstrøms broen fornylig. Der kunne ikke konstateres spor af forureningen ved station 367, og der blev fundet mange tanglopper, men ingen fisk. Bækken bedømmes som en yngellokalitet 3.

(369) Nårup Bæk er kanaliseret og overgroet af bredvegetation ved vejen Nårup - Søbygård. Bækken er her 1 m bred og 10 cm dyb med jævn strøm og sandbund uden skjul eller gydemuligheder. En gammel vejunderføring ca. 20 m opstrøms vejen giver vandet et fald på ca. 20 cm. Der er mange tanglopper, men bækken er uegnet for ørred på grund af manglende skjul.

(370) Nørbæk, som løber til Gjern Å i Gjern, er 2,1 m bred og 39 cm dyb ved vejen under jernbanen, ca. 800 m opstrøms Gjern. Bækken er reguleret og uddybet med jævn strøm og en kraftig okkeraflejring. Bunden er blød, stedvis sandet, og skjul findes kun ved grødevækst og brinker. Her udsættes årligt

4.000 stk. yngel, men fortsatte udsætninger er meningsløse på grund af okkeren og manglen på skjul. Der blev da også kun fanget en enkelt ørred og en hundestejle. Uegnet for fisk.

(371) Umiddelbart nedstrøms jernbanelegemet er Nørbæk 1,6 m bred og 12 cm dyb med frisk strøm og gruset, okkerbelagt, bund. Skjul findes i grødevækst og ved sten, brinker, trærødder og høller. Her blev fanget et mindre antal større ørred, som formentlig stammer fra udsætningerne længere opstrøms. Bækken bedømmes her (trods okkeren) som en halvårslokalitet 3.

(372) Ved hovedvejen gennem Gjern er Nørbæk 1,7 m bred og 10 cm dyb med frisk strøm og sandet, stedvis gruset bund med gydemuligheder. Der er en del skjul ved grøde, sten og brinker, og her blev fanget tre større ørred. Bækken bedømmes som en halvårslokalitet 3.

(373) Sydøst for ejendommen "Høvdinghus" i Gjern Bakker findes et nordligt tilløb til Gjern Å, som blev fundet grøftagtigt og tilgroet af grødevækst. Uegnet for fisk.

(374) Ellerup Bæk, som løber til sydsiden af Gjern Å, er 1 m bred og 9 cm dyb ved vejen Ellerup - Mølhave. Der er frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund med et lille antal skjul ved en sparsom grødevækst og enkelte brinker. Vejunderføringen er ikke passabel i opstrøms retning. Her blev fanget tre større ørred, som stammer fra årlige udsætninger af 6.000 stk. yngel. Bækken bedømmes som en yngellokalitet 1½.

(375) Dalby Bæk, som løber til Gjern Å i Gjern, er fundet okkerbelastet på samtlige undersøgte lokalite-

ter. Ved skovvejen ca. 1 km nedstrøms Klintrup er bækken 1,1 m bred og 14 cm dyb med frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Bækken har et flot forløb med mange skjul ved sten, trærødder, høller og nedfaldne grene og ville uden okker være en halvårslokalitet 4. Men vandet er brunt og bunden okkerbelagt, derfor er bækken nu uegnet for fisk.

(376) Ved vejen mellem ejendommene "Vadsbækgård " og "Vedskov" (1 km fra Holmstol) er Dalby Bæk 1,4 m bred og 22 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og gruset bund. Bækken har en stor variation i sit løb med mange skjul ved grøde, sten, brinker og høller. Planterne er belagt med okker, men ikke grusbunden. Her blev fanget et tilfredsstillende antal større ørred, som stammer fra årlige yngeludsætninger på 3.000 stk. Succesfuld gydning finder tilsyneladende ikke sted, hvilket kan skyldes, at æggene kvæles af okkerslam inden klækningen. På trods af okkeren bedømmes bækken rent fysisk som en etårslokalitet 4.

(377) Dalby Bæk er ved vejen Holmstol - Klintrup 2,2 m bred og 15 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Bunden er næsten dækket af båndblade, som var skåret kort tid før besigtigelsen d. 9. oktober 1985. Skjul for ørred findes i grødevæksten og ved enkelte brinker, og der er en del okkeraflejringer. På trods af årlige yngeludsætninger på 2.000 stk. blev der kun fanget et lille antal større ørred. Desuden blev der fanget en hundestejle. Ørredbestanden er utilfredsstillende, og bækken bedømmes som en etårslokalitet 1½.

(378) Ved Lillemølle (vejen Gjern - Mølhave) er Dalby Bæk 2,2 m bred og 17 cm dyb med frisk strøm og gruset,

stedvis stenet, bund. Der er usædvanlig mange skjul ved sten, trærødder, høller og nedfaldne grene, men den fine sandbund er dækket af okker, hvilket formentlig kvæler æggene efter gydning. Der blev ikke fanget yngel, derimod et tilfredsstillende antal større ørred, som stammer fra årlige udsætninger af 1.250 stk. halvårsørred. Etårslokalitet 5.

(379) Kort før udløbet i Gjern Å er Dalby Bæk 1,9 m bred og 27 cm dyb med frisk strøm og sandet, let okkerbelagt bund. Der er en temmelig stor sandvandring og ret få skjul ved grøde, brinker, trærødder og høller, og ørredbestanden er utilfredsstillende. Her blev fanget en knude. Bækken bedømmes som en etårslokalitet 2.

(380) Tilløbet til Dalby Bæk fra Store Lyngdal syd for Holmstol er 1 m bredt og 10 cm dybt i Klintrup Skov. Strømmen er frisk, stedvis rivende, og bunden gruset. Skjul findes ved sten, høller, brinker, trærødder og nedfaldne grene, men bækken er stærkt okkerbelastet. Uden okker ville bækken være en halvårslokalitet 4, nu er den uegnet for fisk.

(381) Ca. 200 m nedstrøms Gjern Å's skæring med jernbanelegemet løber en lille bæk til sydsiden af Gjern Å. Bækken kommer fra bakkerne ved "Amerika" og er ikke afsat på 4 cm's-kortet. Bækken er elektrobefisket opstrøms jernbanelegemet, hvor den er 0,9 m bred og 7 cm dyb med frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund med gode gydemuligheder. Bækken er et flot og upåvirket yngelvandløb med gode skjul ved sten, trærødder, høller og nedfaldne grene. Der udsættes ikke ørred i bækken, men ørredbestanden er god, dog var yngeltætheden utilfredsstillende ved undersøgelsen. Yngellokalitet 4.

(382) Bækken vest for Gjern Plantage (fra ejendommen "Birkelund") er et fint lille vandløb, men med så lille en vandføring, at bækken er uegnet for ørred.

(383) Sminge Bæk er 0,7 m bred og 14 cm dyb ved skovvejen ca. 400 m opstrøms Sminge Mølle. Der er frisk strøm og sandbund, og skjul findes ved grødevækst, brinker, høller og bredvegetation. Der er spredt grusbund nedstrøms skovvejen med gode gydemuligheder, og der er mange tanglopper, men ingen fisk. Bækken bedømmes her som en yngellokalitet 3.

(384) Nedstrøms vejen ved Sminge Mølle er Sminge Bæk et fantastisk flot ørredvandløb med en tæt, naturligt forekommende ørredbestand. Bækken er 1,3 m bred og 11 cm dyb med rivende strøm og stenet bund, som giver gode gydemuligheder. Der er usædvanlig mange skjul ved sten, brinker, trærødder, høller og nedfaldne grene. Ørredbestanden er stor, omend yngeltætheden er let utilfredsstillende. Bestanden må dog formodes at være i balance, da der ikke udsættes ørred i bækken, som her bedømmes som en halvårslokalitet 5.

Der findes en opstemning ved Sminge Møllesø, som ikke kan passeres af fisk under opstrøms vandring. Ejeren af Sminge Mølle har udsat karper og regnbueørred i møllesøen, hvilket er ulovligt.

(385) Få hundrede meter nedstrøms Sminge Mølle findes et dambrug, som ifølge oplysninger udnytter hele bækkens vandføring. Nedstrøms dambruget er Sminge Bæk reguleret og uddybet i en sådan grad, at vandløbet er uegnet for ørred. Bækken er her 1,5 m bred og 20 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Skjul findes kun i en sparsom grødevækst. Uegnet for ørred.

Bæk syd for Sørkel (lok. 386)

(386) Bækken, som udspringer ved Færgemose, blev fundet ubetydelig og uegnet for fisk.

Bæk nord for Sørkel (lok. 387)

(387) Bækken blev fundet ubetydelig og uegnet for fisk.

Mølbæk (lok. 388)

(388) Det nordligste løb af Mølbæk er elektrobefisket uden fangst af fisk. Bækken er 0,7 m bred og 7 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Der er spredte skjul ved nedfaldne grene o.lign., men ingen gydemuligheder. Det sydlige løb har nogenlunde samme størrelse som det nordlige løb, og bækken er rørlagt efter sammenløbet og til udløbet i Gudenå. Begge løb øst for vejen bedømmes som yngelvandløb 2.

Marbæk (lok. 389)

(389) Marbæk, som løber til Gudenåen vest for Truust Mark, er 1 m bred og 8 cm dyb ved vejen Truust - Tvilum. Der er god strøm og sandet, stedvis gruset, bund med spredte gydemuligheder. Skjul findes ved grøde, brinker, trærødder, sten og høller, og bækken har en lille ørredbestand, som opretholdes ved gydning. Yngel blev dog ikke fundet ved undersøgelsen. Det må formodes, at de fleste fisk på Marbæks nedre løb blev slået ihjel ved en forurening i foråret 1986, efter at disse undersøgelser har fundet sted. Bækken bedømmes som en yngellokalitet 3.

Gjeldå (lok. 390-397)

(390) Gjeldå, som kaldes Tudbæk på det øverste forløb, har sit udspring nord for Grølsted Mark. Ved grusvejen mellem Nysted og Grølsted Mark er Tudbæk ubetydelig, tilgroet og stillestående og dermed uegnet for fisk.

(391) Ved vejen Vejerslev - Skorup (Degnebro) er Tudbæk 1,1 m bred og 19 cm dyb med frisk strøm og gruset bund, som er velegnet til gydning. Skjul findes ved grødevækst, sten, høller, brinker og bredvegetation,

og der findes en tilfredsstillende bestand af større ørred. Der finder tilsyneladende ikke gydning sted (yngel manglede ved undersøgelsen), og forekomsten af større ørred skyldes derfor årlige udsætninger af 3.500 stk. yngel. Etårslokalitet 4.

(392) Ved ejendommen "Ågård", syd for Vejerslev, er Gjeldå 1,5 m bred og 26 cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis sandet, bund. Åen har et smalt og dybt forløb med mange skjul ved grøde, brinker og høller. En del alger tyder på næringsberigelse, men tætheden af større ørred var tilfredsstillende. I lighed med station 391 blev der heller ikke her fundet yngel, og de fundne ørred stammer derfor fra årlige udsætninger af 6.000 stk. yngel. Bækken bedømmes som en etårslokalitet 4.

(393) Ved vejen Vejerslev - Kongensbro (Gjelbro) er Gjeldå 1,8 m bred og 34 cm dyb med frisk strøm og sandbund. Der findes en del skjul ved grødevækst, brinker, bredvegetation og høller, men der blev kun fanget en enkelt større ørred. Desuden blev der fanget skalle, ål, regnbueørred og knude. Åen bedømmes som en etårslokalitet 3.

(394) Tilløbet til Tudbæk (Gjeldå) ved vejen Aidt - Grølsted blev fundet ubetydeligt og tilgroet og dermed uegnet for fisk.

(395) Tilløbet ved vejen mellem Skorup og jernbanen øst for Skorup er oven for vejen 0,5 m bredt og 5 cm dybt med sandbund og manglende skjul. Der løber et stærkt forurenet tilløb fra en andedam til bækken ca. 20 m opstrøms vejen. Desuden er bækken rørlagt på flere forløb nedstrøms vejen, og den er dermed uegnet for fisk.

(396) Bækken fra Sønderskov vest for Grølsted er rørlagt på

begge siden af vejen mellem Grølsted og Skorup og er dermed uegnet for fisk.

(397) Trodyb Bæk, som løber til Tudbæk (Gjeldå) syd for Vejerslev, er lille og ubetydelig ved vejen Truust - Skorup. Uegnet for fisk.

Borre Å (lok. 398-421)

Borre Å løber ud i Gudenåen kort før Tange Sø og er tidligere blevet kaldt "Gudenålaksens vugge", dvs., at den var gydevandløb for Gudenålaksen før 1920. Det er her defineret, at Borre Å har sit udspring ved Mondrup nordøst for Thorsø, selvom også Thorsø Bæk kunne betragtes som hovedløbet.

(398) Ved vejen Aidt - Haurum (Hovbro) er bækken 1 m bred og 20 cm dyb med god strøm og stenet bund. Bækken har en ret god vandføring og mange skjul ved sten, brinker og bredvegetation, men er samtidig også meget okkerforurenet. I ren tilstand er bækken en etårlokalitet 4, nu er den uegnet for fisk.

(399) Ved Tungelund Bro (vejen Tungelund - Thorsø nord) er bækken 0,7 m bred og 18 cm dyb med rivende strøm og gruset bund. Bækken har et meget flot og varieret forløb med god gydebund og usædvanlig mange skjul ved sten, brinker og bredvegetation. Bækken er dog også her noget okkerpåvirket, men i knap så stort omfang som længere opstrøms. Her blev fundet en tilfredsstillende tæthed af større ørred, men kun ganske få stk. naturligt forekommende yngel, hvilket formentlig skyldes okkerbelastningen. Det forekommer derfor mest sandsynligt, at forekomsten af større ørred hovedsagelig skyldes indtræk af yngel og større ørred fra Thorsø Bæk. Etårslokalitet 5.

(400) Thorsø Bæk er 2 m bred og 21 cm dyb mellem vejen fra

Tungelund og rensningsanlægget. Strømmen er frisk og bunden gruset med meget fine gydemuligheder, og der er usædvanlig mange skjul ved en god grødevækst og ved brinker, bredvegetation og sten. Der er en tilfredsstillende tæthed af større ørred og en temmelig høj tæthed af naturligt forekommende yngel (32 stk. pr. 100 m^2). Der udsættes normalt 750 stk. halvårsørred her, men den høje tæthed af yngel lader formode, at en del af de større ørred er et resultat af gydning. Etårslokalitet 5.

(401) Thorsø Bæk er stemmet op ved Thorsø Mølle, hvor hele vandføringen blev ledt gennem turbinerne ved besigtigelsen d. 3. okt. 1985. Der var opsat riste med en tremmeafstand på ca. 15 mm foran turbineindtaget, og nedstrøms vandrende ørredsmolt kan derfor ikke finde ud af søen (overløb fra sø blokeret). Der bør etableres en ungfiskesluse i overløbet fra søen.

(402) Thorsø Bæk er 2,3 m bred og 37 cm dyb ved vejen Aidt - Vejerslev (Præstebro). Der er god strøm og sandbund, og der er mange skjul ved grødevækst, brinker og bredvegetation. Gydemulighederne er dårlige, og der blev kun fanget et stk. yngel samt nogle større ørred. Desuden blev der fundet bæklampret. Der udsættes årligt 500 stk. halvårsørred her, som formentlig er skyld i, at der nu fanges større ørred. Etårslokalitet 4.

(403) Ved Katvad Mølle (vejen Astrup - Vejrslev) ledes hovedparten af vandføringen gennem et overløb ved søen, således at smolt og andre fisk uhindret kan trække nedstrøms. Der er opsat en ålekistelignende indretning ved et overløb ved møllen. Åen nedstrøms overløbet uden ålekiste, hvor hovedparten af vandet løber, er 4,3 m bred og 13 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og gruset, stedvis stenet, bund. Der

er usædvanlig mange skjul ved sten, små høller og trærødder. Åen har et fladvandet forløb med fine gydemuligheder, men der blev kun fanget få naturligt forekommende ørred (ingen udsætninger her). Desuden blev der fanget gedde, knude, ål og bæklampret. Åen bedømmes her som en halvårslokalitet 5.

(404) Ved vejen Borridsø - Vejerslev er Borre Å 4,1 m bred og 45 cm dyb med god strøm og sandet bund. Der er mange skjul ved en 50% dækning af grøde samt ved brinker og høller. Derimod er der ingen gydemuligheder, og der udsættes ikke ørred her. Der er en meget lille bestand af større ørred, ål, skalle og knude, og åen bedømmes som en toårslokalitet 4.

(405) Ved vejen Borre - Vejerslev er Borre Å 4,3 m bred og 42 cm dyb med god strøm og sandet bund. Åen har et varieret forløb med god grødevækst og mange skjul ved grøde, brinker, trærødder og høller, men uden gydemuligheder. Her blev ikke fanget ørred, derimod ål og knude. Toårslokalitet 4.

(406) Ved vejen Borre - Kongensbro (Møllebro) er Borre Å for mægtig til elfiskeri på grund af meget dybe høller. Der er god strøm og blød bund, og der er gode skjul for større ørred ved høller og trærødder. Her blev på en 10 m lang strækning fanget knude og ål, men det vides, at også ørred og grundling forekommer. Toårslokalitet 4.

(407) Tilløbet til Borre Å fra Borridsø kaldes Sletå og har sit udspring ved Aldrup Gårde. Ved grusvejen mellem Aldrup Gårde og Vidstrup er bækken 1,1 m bred og 9 cm dyb med god strøm og gruset bund med gode gydemuligheder. Der er en del skjul ved bunden og ved sten, brinker og udhængende bredvegetation. Bækken er helt overgroet af bredvegetation

og har en ret lille vandføring. Der blev fanget et enkelt stk. ørredyngel, men ingen større ørred. Yngellokalitet 3.

(408) Ved skovvejen i Nørrekrog Skov er Sletå 2,6 m bred og 13 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Der er kun få skjul ved sten og enkelte brinker, og åen er let okkerpåvirket. Her findes en ganske lille bestand af yngel og større ørred. Etårslokalitet 1½.

(409) Ved grusvejen i Tislund Skov er Sletå 2,6 m bred og 20 cm dyb med god strøm og sandbund. Der er stort set kun skjul ved nedfaldne grene, og åen er let okkerpåvirket. Der er dårlige tilkørselsforhold, men der udsættes årligt 3.000 stk. yngel her. Etårslokalitet 1.

(410) Ved vejen Borridsø - Nøddelund (Vesterbro) er Sletå 2,5 m bred og 17 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Åen er reguleret og giver kun skjul ved nogle få brinker. Desuden er åen let okkerpåvirket. Her findes tanglopper, men der er ingen fisk. Etårslokalitet 1.

(411) Ved vejen Borridsø - Boskov (Sønderbro) er Sletå 1,7 m bred og 24 cm dyb med god strøm og sandbund. Åen har et ret smalt og dybt forløb med skjul i grødevækst og langs brinkerne, men uden gydemuligheder. Her blev på 50 m kun fanget en ørred, en regnbueørred og en ål på trods af, at der årligt udsættes 500 stk. halvårsørred. Åen bedømmes som en etårslokalitet 3.

(412) Hesselbæk, som løber til Sletå ved Boskov, er ved vejen Boskov - Borridsø (Hessel Bro) 1 m bred og 10 cm dyb med svag strøm og blød, stedvis dog gruset bund. Her udsættes normalt 4.000 stk. yngel,

men bækken har nu en ret lille vandføring med svag strøm og er derfor uegnet for ørred.

(413) Tilløbet til Sletå vest for Tostrup er undersøgt ved vejen Hvorslev - Vidstrup. Det nordlige løb er 0,5 m bredt og 10 cm dybt opstrøms vejen med rivende strøm og stenbund. Bækken er kraftigt okkerforurenet. Nedstrøms vejen er bækken uddybet og er 1 m bred og 11 cm dyb. Der er god strøm og sandbund, som næsten er tilgroet med grøde (mærke). Her udsættes normalt 3.000 stk. yngel, men der er ingen fisk. I ren tilstand (uden okker) er bækken en halvårslokalitet 5 opstrøms vejen og en halvårslokalitet 2 nedstrøms vejen, nu er den uegnet for fisk på grund af okkeren.

(414) Det sydlige løb af ovenstående blev fundet ubetydeligt og grøftagtigt ved vejen Hvorslev - Vidstrup. Uegnet for fisk.

(415) Tilløbet til Sletå ved vejen Vidstrup - Borridsø blev fundet lille og ubetydeligt. Uegnet for fisk.

(416 - 417) De to nordlige tilløb til Borre Å i Borre Skov blev begge fundet små og ubetydelige. Uegnede for fisk.

(418) Thorsø Bæk nord for Sall Hede (syd for ejendommen "Hedegård") er 1 m bred og 10 cm dyb. Der findes en vejoverkørsel (spang) her. Opstrøms denne er bækken uddybet og uegnet for ørred. Nedstrøms har bækken frisk strøm og gruset, stedvis sandet, bund, som kan anvendes til gydning. Her udsættes årligt 7.000 stk. yngel, men der er ingen ørred, derimod store mængder hundestejle. Der er ingen tegn på forurening såsom forekomst af lammehaler, grønalger o.lign., derimod er der mange tanglopper. På trods af den manglende udsætningssucces bedømmes bækken som en yngellokalitet 3.

(419) Thorsø Bæk er ved broen i Thorsø 1,3 m bred og 20 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Skjul findes ved bunden og ved sten. Bækken er reguleret opstrøms broen, og ørredbestanden er lille trods årlige udsætninger af 750 stk. halvårsørred. Etårslokalitet 2.

(420) Det sydlige tilløb til Borre Å umiddelbart nedstrøms Thorsø Mølle blev fundet lille og ubetydeligt. Uegnet for fisk.

(421) Det sydlige tilløb til Borre Å vest for ejendommen "Lundgård" er ubetydeligt og uegnet for fisk.

Tilløb til Tange Sø (lok. 422)

(422) Tilløbet til Tange Sø ca. 500 m øst for Ans Bro er 1,2 m bredt og 6 cm dybt ved grusvejen langs søen. Strømmen er jævn og bunden blød, og bækken har en ret lille vandføring. Skjul findes ved grøde (i engen opstrøms vejen) og ved trærødder, sten og nedfaldne grene. Der er ikke ørred i bækken, derimod knud og hundestejle. Yngellokalitet 2.

VESTLIGE TILLØB (lok. 423-505)

Bæk fra Resendal Mølle (lok. 423)

(423) Bækken har en lille vandføring og er uddybet og tilgroet med svag strøm og blød bund (bredde 1 m, dybde 5 cm). Uegnet for ørred.

Bæk nord for Grøndalsgård (lok. 424)

(424) Bækken er ubetydelig og grøftagtig. Uegnet for fisk.

Porskær Bæk (lok. 425)

(425) Bækken er lille og ubetydelig. Uegnet for fisk.

Nebel Bæk (lok. 426-427)

(426) Nebel Bæk er 0,8 m bred og 10 cm dyb ved vejen Nebel - Resendal. Strømmen er frisk og bunden gruset. Skjul findes ved bunden, sten og brinker. Bækken er forurenet med en slimet belægning på stenene, og der er forekomst af lammehaler og røde myggelarver. Forureningen stammer fra det sydlige løb fra Resendal, mens det nordlige løb er okkerforurenet. I ren tilstand er bækken en yngellokalitet 3½, nu er den uegnet for fisk.

(427) Ved vejen før udløbet i Gudenåen er Nebel Bæk 1 m bred og 11 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis gruset bund. Bækken har et varieret forløb med spredt gydegrus, men relativt få skjul ved sten, brinker og trærødder. Der blev fundet tanglopper, men ingen fisk. På trods af forureningen længere opstrøms bedømmes bækken her som en halvårslokalitet 3.

Hinge Å (Alling Å) (lok. 428-463)

(428) Hinge Å kaldes Mausing Møllebæk på det øverste forløb og er 0,5 m bred og 5 cm dyb ved vejen Pederstrup - Mausing. Bækken har en ret lille vandføring og er uddybet opstrøms vejen og de første 200 m nedstrøms vejen. På dette stykke har bækken en jævn strøm og sandet, stedvis blød, bund. Bækken er uegnet for ørred her, hvilket gør de hidtidige yngeludsætninger (2.000 stk.) meningsløse.

(429) 300 m nedstrøms vejen Pederstrup - Mausing er Mausing Møllebæk 0,7 m bred og 7 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Bækken giver mange skjul ved sten, høller, brinker og bredvegetation, men vandføringen er ret lille, og vandet er let okkerfarvet. Bækken bedømmes dog som en yngellokalitet 3½.

(430) Ved vejen Vinderslev - Mausing er Mausing Møllebæk 1,5 m bred og 10 cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis sandet, bund (gydebund). Bækken er flot, men noget præget af sandvandring. Skjul findes ved grødevækst, brinker, trærødder, sten og høller. Den fundne yngeltæthed er utilfredsstillende, men bestanden af større ørred er god. Der udsættes årligt 1.000 stk. yngel, og forekomsten af større ørred skyldes derfor både gydning og udsætning. Bækken er en halvårslokalitet 3½.

(431) Ved grusvejen nord for Mausing Skov er bækken 1,7 m bred og 23 cm dyb med jævn strøm og sandet bund, som er 75% dækket af pindsvineknop. Bækken er meget kraftigt uddybet og ville uden grødevækst være uden skjul for ørred. Nu er der en meget lille bestand af større ørred og regnbueørred, som er indvandret fra andre strækninger. Etårslokalitet 2.

(432) Mausing Møllebæk er ved vejen Kjellerup - Resdal 2,9 m bred og 32 cm dyb med frisk strøm og sandbund. Bækken er uddybet, men har spredte gydemuligheder og skjul ved en skånsomt skåret grødevækst. Der er en del grønalger, og ørredbestanden er lille trods årlige udsætninger af 1.000 halvårsørred (kun ganske lidt yngel). Desuden er der enkelte regnbueørred, som er undsluppet fra dambrug. Etårslokalitet 3.

(433) Efter Hinge Sø kaldes åen Hinge Å og er 8 m bred og 50 cm dyb ved vejen Nørskovlund - Holmgårde. Åen er kanalagtig med jævn strøm og manglende skjul, og vandet er uklart af alger fra søen. Strækningen her er ikke egnet for ørred.

(434) Ved vejen Frausing - Holmgårde ligger Holms Mølle. Åen er her 5,9 m bred og 34 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og gruset, stedvis stenet, bund.

Der er mange skjul for ørred ved sten, brinker og faskiner, men ørredbestanden er meget lille. Derimod er der mange skaller, en del grundling og enkelte regnbueørred. På trods af algerne fra Hinge Sø skønnes det, at ørred kan leve her, og åen bedømmes derfor som en etårslokalitet 4.

(435) Resdal Bæk, som løber til Mausing Møllebæk nordøst for Mausing, er ubetydelig og rørlagt ved vejen fra Mausing til Skægbjerg. Bækken løber gennem skov på hele forløbet, og der er meget dårlige tilkørselsforhold. Den er derfor ikke undersøgt, men er formentlig et godt ørredvandløb.

(436) Serup Bæk, som løber til sydsiden af Hinge Sø, er 0,7 m bred og 10 cm dyb ved vejen Serup - Nørskovlund. Strømmen er frisk og bunden gruset med gode gydemuligheder, og der er mange skjul ved grøde, brinker og bredvegetation. Vandet falder 50 cm gennem vejunderføringen og rammer en sten, hvilket giver dårlige passagemuligheder. Der er en lille bestand af større ørred, som stammer fra årlige udsætninger af 2.000 stk. yngel. Der blev ikke fundet naturligt forekommende yngel, og gydning finder formentlig ikke sted.

(437) Lemming Å har sit udspring syd for Sinding og er stillestående og grøftagtig ved vejen Sinding - Funder Kirkeby. Bækken er her 0,8 m bred og 5 cm dyb med svag strøm og sandbund, som er helt dækket af grødevækst. Uegnet for ørred.

(438) Ved udløbet af Sinding Bæk (ved vejen Resdal - Skægkær) er Lemming Å 1,8 m bred og 10 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Der er stort set ingen skjul for ørred, og åen var ved besigtigelsen forurenet fra rensningsanlægget umiddelbart nedstrøms vejen. Rensningsanlægget er nu nedlagt. Der blev observeret tanglopper og hundestejler, men ikke fanget ørred.

Det videre forløb ned til udløbet i Hinge Å (Alling Å) er et udmærket ørredvandløb, som dog blev forurenet fra Sinding Bæk d. 25. april 1986. En ammoniakudledning fra Sinding Mejeri slog de fleste fisk ihjel på strækningen fra Sinding Bæk til Lemming Dambrug, hvor også en del fisk døde. Der vil dog finde erstatningsudsætninger sted fra foråret 1987. Det følgende beskriver åen i efteråret 1985, dvs. før den akutte forurening indtraf.

(439) Ved vejen Serup - Sejling er Lemming Å 2,8 m bred og 25 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Der er en god grødedækning og mange skjul ved sten, brinker, trærødder og høller. Der blev konstateret mange lammehaler i det stillestående vand langs bredderne, men ellers ingen tegn på forurening. Ørredbestanden er lille, og der blev kun fanget to større ørred og ikke yngel. Ørrederne stammer fra årlige udsætninger. Etårslokalitet 3.

(440) Ca. 500 m opstrøms vejen Serup - Lemming (Lemming Bro) er Lemming Å 4,2 m bred og 40 cm dyb med god strøm og sandbund, som er halvt dækket af en bevoksning af vandstjerne og vandranunkel. Der er mange skjul i grøden og ved brinker, trærødder og høller, men der er ingen gydemuligheder. Her fandtes en ret pæn bestand af større ørred, som stammede fra Ørredklubben Fremads udsætninger, men disse fisk døde næsten alle ved forureningen d. 25. april 1986. Desuden blev der fanget en enkelt regnbueørred. Etårslokalitet 3½.

(441) Ca. 100 m nedstrøms den gamle jernbane, vest for ejendommen "Grøndalsgård", er Lemming Å 4,7 m bred og 25 cm dyb med frisk strøm og sandet bund. Åen har et fint og varieret forløb med mange skjul ved grødevækst, sten, brinker, trærødder og høller,

men uden gydemuligheder. Her fandtes en tilfredsstillende tæthed af større ørred som følge af Ørredklubben Fremads udsætninger, og der blev fanget enkelte regnbueørred, som er undsluppet fra dambrugene ved åen. Åen bedømmes her som en etårslokalitet 4.

(442) Ved vejen Holmgårde - Lemming (Sletkær Bro) er Lemming Å 4 m bred og 50 cm dyb med frisk strøm og sandbund, som er halvt dækket af grødevækst. Der er mange skjul for ørred i grødevæksten og ved høller og brinker. Ca. 1/3 af vandføringen udnyttes af dambruget. Toårslokalitet 4.

(443) Tilløbet til Lemming Å, Skægkær Bæk, er 1,7 m bred og 25 cm dyb ved vejen Sejling - Skægkær. Bækken er uddybet med jævn strøm og blød bund, og alle skjul for ørred er fjernet. Skjul findes nu kun i grødevækst, og der blev kun fanget hundestejler. Etårslokalitet 1½.

(444) Sejling Bæk, som løber til Lemming Å nord for Sejling, er uddybet, stillestående og tilgroet ved vejen Nisset - Ebstrup. Bækken er her 1 m bred og 10 cm dyb med svag strøm og sandbund, og bækken er uegnet for ørred.

(445) Efter sammenløbet med tilløbet ved vejen Lemming - Sejling er Sejling Bæk 1,1 m bred og 15 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis gruset, bund med spredte gydemuligheder. Bækken er stedvist tilgroet af vandstjerne, som sammen med brinkerne giver en del skjul. Her blev fundet en meget høj og tilfredsstillende yngeltæthed (177 stk. yngel pr. 100 m^2), men ynglen stammer formentlig fra forsøg med udlægning af befrugtede æg, foretaget af Ørredklubben Fremad i foråret 1985. Det kan derfor ikke

afgøres, om der finder gydning sted i bækken. I 1971 blev der fundet et "udtalt udsætningsbehov", hvilket formentlig stadig gælder. Tætheden at større ørred var ligeledes høj og kan evt. skyldes de årlige udsætninger, som normalt finder sted. Halvårslokalitet 3.

(446) Det nordlige tilløb til Sejling Bæk ved vejen Lemming - Sejling er elektrobefisket opstrøms markvejen og kort før udløbet i Sejling Bæk. Bækken er 0,7 m bred og 7 cm dyb med jævn strøm og gruset bund. Der er en kraftig grødevækst i bækken og skjul ved grøde, sten og brinker. Forløbet er noget stillestående på grund af tidligere uddybninger, men er alligevel egnet for ørred. Her blev fundet en rimelig tæthed af større ørred, men ikke konstateret yngel. Yngellokalitet 3.

(447) Det sydlige tilløb til Sejling Bæk nedstrøms vejen Lemming - Sejling er ubetydeligt og rørlagt nedstrøms vejen. Uegnet for fisk.

(447a) Sinding Bæk er 1 m bred og 10 cm dyb ved vejen Serup - Sinding. Bækken har en ret lille vandføring og er uddybet og tilgroet med grødevækst. Strømmen er svag, og bækken er uegnet for ørred.

(448) Tilløbet til Alling Å fra Tavlborg Mose er ved vejen Grønbæk - Nisset fundet ubetydeligt, grøftagtigt og tilgroet. Uegnet for ørred.

(449) Bækken fra Lysemose blev fundet udtørret ved vejen Grønbæk - Nisset.

(450) Bækken, som har sit løb gennem Elmtedal til Alling Sø, blev fundet udtørret og rørlagt nedstrøms vejen Grønbæk - Alling Skovgård.

(451) Ødemølle Bæk, som løber til Mausing Møllebæk nord for Mausing, er undersøgt ved vejen Elkær - Fruerlund. Bækken er let okkerbelastet og kan ifølge oplysninger fra en landmand udtørre om sommeren. Uegnet for fisk.

(452) Ved vejen Vinderslev - Pederstrup (Kirkebro) er Ødemølle Bæk 1,6 m bred og 16 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Bækken er reguleret uden skjul for ørred og er samtidig stærkt okkerpåvirket med okkerrødt vand og aflejringer. Der blev fundet både tanglopper og døgnfluelarver, men ingen fisk. Bækken er uegnet for fisk på grund af okker og ville også være uegnet for ørred i ren tilstand på grund af reguleringen.

(453) Opstrøms vejen Vinderslev - Mausing (Ødemølle Bro) er bækken (i lighed med station 452) reguleret og uegnet for ørred. Nedstrøms broen er Ødemølle Bæk 1,5 m bred og 15 cm dyb med frisk strøm og gruset bund, som er halvt dækket af grøde. Der er mange skjul ved grøde, sten og brinker, og bækken ville i ren tilstand være en etårslokalitet 4. Nu er den uegnet for fisk på grund af en stærk okkerbelastning.

(454) Hønholt Bæk, som er et sydligt tilløb til Ødemølle Bæk, er 0,9 m bred og 5 cm dyb ved vejen Fruerlund - Pederstrup. Bækken er tidligere reguleret, men har nu et rimeligt varieret forløb med jævn strøm, grusbund og skjul ved en 50% dækning af grødevækst samt ved sten og høller. Her blev ikke fanget fisk. På trods af et rimeligt antal skjul bedømmes bækken kun som en yngellokalitet 2 på grund af den jævne strøm.

(455) Tilløbet til Hinge Sø syd for Haurbæk og nord for Mausing Møllebæk er 0,8 m bredt og 20 cm dybt ved

vejen før udløbet. Bækken er meget kraftigt uddybet i forhold til vandføringen og har jævn strøm og sandet, stedvis blød, bund. De eneste skjul for ørred findes ved bredvegetation, og bækken er derfor uegnet for ørred.

(456) Haurbæk, som løber til den vestlige ende af Hinge Sø, er 1,3 m bred og 20 cm dyb ved vejen før udløbet i søen. Strømmen er frisk, stedvis rivende, og bunden gruset. Skjul findes ved bunden, brinker og bredvegetation. Her udsættes årligt 450 stk. halvårsørred, og bækken ville i ren tilstand være en etårslokalitet 3. Nu er Haurbæk imidlertid stærkt okkerbelastet med forekomst af grønalger og dermed uegnet for fisk.

(457) Tilløbet til Hinge Sø fra Hingeballe Skov blev fundet lille og ubetydeligt. Uegnet for fisk.

(458) Møllebæk, som løber til Hinge Sø fra Astrup blev fundet udtørret ved vejen Hingeballe - Hinge.

(459) Ved vejen før udløbet i Hinge Sø er Møllebæk 1,4 m bred og 12 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis gruset, bund og spredte gydemuligheder. Skjul findes ved sten, brinker, trærødder og høller, og der er nogen okkeraflejring. Vejunderføringen har et fald på 10 cm. En elektrobefiskning opstrøms vejen viste, at tætheden af naturligt forekommende yngel er tilfredsstillende (35 stk. pr. 100 m^2), og at der desuden er en del større ørred. En del af disse stammer fra de yngeludsætninger (4.000 stk.), som normalt finder sted, men som tilsyneladende er overflødige. Bækken bedømmes som en yngellokalitet 3.

(460) Tilløbet til Hinge Sø øst for Hinge blev fundet udtørret.

(461) Blindbæk er 1,1 m bred og 14 cm dyb ved vejen Hinge - Grønbæk. Strømmen er frisk og bunden gruset (gydebund), og der er mange skjul ved bunden og ved sten. Bækken er noget okkerpåvirket, men har en naturlig ørredbestand, som ikke opretholdes af udsætninger. Yngeltætheden var lille ved undersøgelsen, men der var mange større ørred, og det må formodes, at bestanden er i en naturlig balance. Halvårslokalitet 4.

(462) Tilløbet til Alling Sø fra Grønbæk Huse blev fundet lille og ubetydelig ved vejen Hinge - Grønbæk.

(463) Tilløbet fra Grønbæk er undersøgt ved grusvejen ca. 300 m før udløbet i Alling Å. Bækken er kraftigt uddybet og har svag strøm og manglende skjul (bredde 1,5 m, dybde 10 cm). Bunden er blød og bækken uegnet for ørred.

Bæk øst for Naderup (lok. 464)

(464) Bækken, som løber til Tange Sø, blev fundet lille og ubetydelig ved vejen Ans - Kongensbro.

Bæk vest for Naderup (lok. 465)

(465) Bækken er 0,9 m bred og 15 cm dyb ved vejen Ans - Kongensbro før udløbet i Tange Sø. Der er god strøm og sandbund med en del skjul ved grøde, brinker og bredvegetation. Bækken er ganske let okkerpåvirket, og gydemuligheder blev ikke observeret, men der blev fundet en del yngel og mange større ørred. Desuden blev der fanget bæklampret. Der udsættes ikke ørred i bækken, og forekomsten af ørred skyldes derfor gydning, formentlig også af søørred fra Tange Sø. Halvårslokalitet 3.

Ans Bæk (lok. 466-467)

(466) Bækken er lille og ubetydelig ved vejen Ans - Iller Hede. Her udsættes normalt 4.000 stk. yngel, men bækken er nu uegnet for ørred på grund af en ringe vandføring.

(467) Ved kirken og hovedvejen i Ans er bækken 1 m bred og 20 cm dyb med jævn strøm og blød/sandet bund. Bækken er uddybet og løber i et støbt betonløb med manglende skjul. Bækken er forurenet, og mange lammehaler blev fundet. Her udsættes normalt 3.000 stk. yngel, hvilket er meningsløst, så længe der mangler skjul, og bækken er forurenet. Uegnet for ørred, også i ren tilstand.

Skelbæk (lok. 468)

(468) Skelbæk, som løber til Tange Sø nord for Ans er 0,8 m bred og 6 cm dyb ved vejen Rødkærsbro - Kongensbro (hovedvejen). Der er god strøm og gruset, stedvis sandet, bund med en del skjul ved sten, trærødder og høller. Der er stedvist meget fine gydestryg, men der blev kun fanget 3 større ørred, som formentlig stammer fra årlige udsætninger af 1.000 stk. yngel.

Tange Å (lok. 469-505)

Tange Å, som har sit udspring syd for Torning løber ca. 25 km, før den løber ud i Tange Sø. Åen er generelt uden betydning som gydevandløb for ørred, idet der ved undersøgelse af i alt 37 lokaliteter ikke blev fundet ørredyngel et eneste sted. Gydning af ørred i Tange Å's vandsystem finder derfor kun sted i begrænset omfang, årsagen er hovedsagelig okkerforurening og tilsanding af gydepladserne.

(469) Ved Nørre Knudstrup er Tange Å en lille bæk, som er 0,9 bred og 9 cm dyb. Bækken er reguleret med god strøm og sandbund, og skjul findes kun ved en spredt grødevækst. Vandet er brunt, og der er en del små gedder. I ren tilstand og uden gedder ville bækken være en yngellokalitet 2, nu er den uegnet for ørred.

(470) Ved vejen i Torning er Tange Å 1,3 m bred og 20 cm

dyb med jævn strøm og sandbund, som næsten er dækket af grødevækst. Skjul findes kun i grøden. Vandet er brunt, og der er ingen fisk, derimod er der forekomst af tanglopper. Åen bedømmes som en etårslokalitet 2.

(471) Nord for Torning (ved vejen Torning - Impgårde) er åen 1,3 m bred og 20 cm dyb. Der er jævn strøm og sandbund, og skjul findes i en kraftig grødevækst. Etårslokalitet 2.

(472) Ved tilløbet syd for Impgårde er Tange Å 1,3 m bred og 25 cm dyb med frisk strøm og sandbund. Der er en del skjul ved trærødder, brinker, bredvegetation og høller, og åen ville i ren tilstand være en etårslokalitet 3. Nu er åen uegnet for fisk på grund af kraftige okkeraflejringer.

(473) Ved Vesterbro ca. 1 km opstrøms Ustrup er Tange Å 1,5 m bred og 30 cm dyb med frisk strøm og sandbund. Skjul findes ved brinker og bredvegetation, og åen ville i ren tilstand være en etårslokalitet 3. Nu er åen uegnet for fisk på grund af kraftige okkeraflejringer.

(474) Ved vejen Ungstrup - Vattrup (Østerbro) er Tange Å 2,6 m bred og 18 cm dyb med frisk strøm og sandbund, som er dækket af okker. Skjul findes ved brinker og trærødder, og åen ville i ren tilstand være en etårslokalitet 1½. Nu er åen uegnet for fisk på grund af okker.

(475) Ved Kærsholm Mølle ca. 1,5 km nedstrøms Ungstrup er Tange Å 2 m bred og 30 cm dyb med frisk strøm og sandbund. Der er en del skjul ved sten, brinker, trærødder og høller, og åen ville i ren tilstand være en etårslokalitet 3. Nu er åen uegnet for fisk på grund af okker.

(476) Ved vejen Kjellerup - Demstrup er Tange Å 4 m bred og 40 cm dyb med god strøm og sandbund. Bunden er halvt dækket af grødevækst, som sammen med brinker og høller giver en del skjul. I ren tilstand ville åen være en etårslokalitet 2½, nu er den uegnet på grund af en belægning af okkerslam.

(477) Ved vejen Levring - Kjellerup er Tange Å 6,4 m bred og 17 cm dyb med frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Åen har et flot og varieret forløb vekslende mellem stryg (gydemuligheder) og dybere, sandede strækninger. Skjul findes ved sten, trærødder, brinker og høller, og der er ikke okkerproblemer. Her blev ikke fanget ørredyngel, derimod enkelte større ørred, som formentlig er udsat. Desuden blev der fanget en enkelt regnbueørred. Etårslokalitet 4.

(478) Ved markvejen fra ejendommen "Dyrbjerggård", ca. 2 km nedstrøms Kjellerup, er Tange Å 4,3 m bred og 38 cm dyb med god strøm og sandbund. Åen har et snoet forløb med gode skjul ved en kraftig bevoksning af båndblade samt ved brinker og høller, men uden gydemuligheder. Her blev fanget en enkelt større ørred. Etårslokalitet 4.

(479) Ved vejen Levring - Ans (Rævebro) er Tange Å 4,5 m bred og 35 cm dyb med god strøm og sandbund. Skjul findes ved spredt grødevækst samt ved enkelte brinker, trærødder og nedhængende grene. Åen synes at mangle en fiskebestand, men bedømmes som en etårslokalitet 2.

(480) Ved ejendommen "Østergård" ca. 2 km nedstrøms Levring er Tange Å 4,4 m bred og 29 cm dyb med frisk strøm og sandbund uden gydemuligheder. Skjul findes ved en 25% dækning af vandranunkel og ved brinker, trærødder og høller. Der er en lille bestand af større ørred og ål, og åen bedømmes som en etårslokalitet 3.

(481) Ved grusvejen sydøst for Elsborg er Tange Å 5,7 m bred og 50 cm dyb med frisk strøm og sandet bund, som er halvt dækket af grødevækst. Skjul findes i grøden og ved brinker, trærødder og høller. Der er en lille bestand af større ørred og ål, men ingen gydemuligheder. Toårslokalitet 4.

(482) Ved Høbjerg Mølle findes en opstemning, som giver vandet et fald på ca. 2 m, og som ikke er passabel for opstrøms vandrende fisk.

(483) Ved vejen Rødkærsbro - Kongensbro er Tange Å 6,5 m bred og 48 cm dyb med frisk strøm og såvel sandet som gruset bund med gode gydemuligheder. Der er en tæt bevoksning af vandranunkel, som næsten dækker halvdelen af vandløbet og giver gode skjul sammen med brinker, sten og høller. Her findes en lille bestand af større ørred, skalle og knude, og åen bedømmes som en toårslokalitet 4.

(484) Ved udløbet af Vindelsbæk er Tange Å 5,7 m bred og 64 cm dyb med god strøm og sandbund. Der er en del skjul i en kraftig grødevækst og i høller, men ørred mangler, måske på grund af manglende gydemuligheder. Derimod er der en lille skallebestand. Toårslokalitet 3½.

(485) Ved udløbet af Dybdal Bæk er Tange Å 6,8 m bred og 53 cm dyb med god strøm og sandbund. Grødevæksten er meget spredt, og der er kun få skjul ved trærødder og små høller. Der blev ikke fanget fisk her, og åen bedømmes som en toårslokalitet 1.

(486) Tilløbet til Tange Å øst for Vattrup blev fundet udtørret.

(487) Geddebæk, som løber til Tange Å vest for Kjellerup, er lille og ubetydelig ved vejen Bøgild - Kjellerup.

(488) Ved vejen Vattrup - Kjellerup er Geddebæk 1,3 m bred og 10 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Bækken har okkerrødt vand og er reguleret, så skjul mangler. Desuden er den rørlagt på et forløb af ca. 50 m ved vejen. Uegnet for fisk.

(489) Ved vejen Kjærsholm Mølle - Kjellerup er Geddebæk 0,9 m bred og 5 cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis stenet, bund. Der er mange skjul ved bunden og ved sten og brinker, men bækken er temmelig okkerforurenet og har en slimet bakteriebelægning på stenene. Der findes ikke fisk eller almindelige fødedyr i bækken, derimod er der en del røde myggelarver. Bækken er forurenet og okkerbelastet, og de årlige yngeludsætninger (3.000 stk.), som normalt finder sted, er mislykkede. I ren tilstand og uden okker er bækken en yngellokalitet 4, nu er den uegnet for fisk.

(490) Bækken ved Kjellerup Sygehus er 1 m bred og 3 cm dyb med god strøm og sandbund. Bækken har en ret lille vandføring og et meget fladvandet og tilsandet forløb uden skjul. Uegnet for ørred.

(491) Dalsgård Bæk, som løber til Tange Å øst for Kjellerup, blev fundet udtørret ved vejen Kjellerup - Astrup.

(492) Døssing Bæk er 0,5 m bred og 10 cm dyb med svag strøm og sandbund. Bækken er grøftagtig og tilgroet, uegnet for ørred.

(493) Det sydlige tilløb, som løber til Tange Å ca. 500 m opstrøms Højbjerg Mølle, er 1,2 m bredt og 3 cm dybt ved vejen Vindelsbæk - Palstrup. Bækken er et fint lille ørredvandløb med gydebund (grusbund) overalt og med mange skjul ved trærødder, brinker, sten og nedfaldne grene. Vandføringen er ret lille, og fisk mangler, men der blev fundet tanglopper, og bækken er

derfor ikke sommerudtørrende. Her udsættes normalt 1.500 stk. yngel, som tilsyneladende ikke har kunnet etablere en ørredbestand i bækken, der bedømmes til en yngellokalitet 4.

(494) Dybdal Bæk blev fundet udtørret ved vejen Høbjerg - Tange.

(495) Det nordlige tilløb til Tange Å ved vejen Impgårde - Torning blev fundet udtørret.

(496) Levring Bæk er 1,5 m bred og 20 cm dyb ved vejen Demstrup - Kjellerup. Bækken er reguleret og stillestående med sandbund og en halvvejs tilgroning af grødevækst. Desuden er bækken okkerbelastet, og der forekommer mange lammehaler som følge af forurening. Uegnet for ørred, også i ren tilstand.

(497) Ved vejen Aunsbjerg - Sjørslev (Damsbro) er Levring Bæk 1,4 m bred og 13 cm dyb med god strøm og sandbund. Bækken er reguleret, og skjul findes kun i en 5% dækning af grødevækst. Her blev fundet en lille bestand af større ørred, som stammer fra årlige udsætninger af 5.000 stk. yngel. Desuden blev der fanget meget store mængder af hundestejler. Halvårslokalitet 1.

(498) Ved vejen Elsborg - Levring er Levring Bæk 1,5 m bred og 18 cm dyb med frisk strøm. Opstrøms vejen er bunden sandet, nedstrøms vejen er bunden gruset (gydebund). Skjul findes ved grøde, brinker, sten og høller samt ved evt. grusbund. Her findes en del større ørred, men ikke yngel. Ørrederne stammer således fra årlige udsætninger af 5.000 stk. yngel og 250 stk. halvårsørred i Levring Bæk fra broen og opstrøms. Desuden er der en lille ålebestand. Opstrøms vejen er bækken en etårslokalitet 2, nedstrøms vejen er bækken en etårslokalitet 4.

(499) Bækken nordvest for Høbjerg Mølle blev fundet udtørret og rørlagt nedstrøms vejen Rødkærsbro - Kongensbro.

(500) Vindelsbæk, som løber til Tange Å øst for Rødkærsbro, blev fundet ubetydelig og rørlagt ved ejendommen "Brødløsgård", ca. 1,5 km opstrøms Rødkærsbro.

(501) Ved hovedvejen i Rødkærsbro (Rødebro) er Vindelsbæk reguleret og uddybet med svag strøm og manglende skjul/gydemuligheder. Bækken er stemmet op ved vejen og er dels okkerforurenet, dels forurenet med forekomst af mange lammehaler. Absolut uegnet for fisk.

(502) Ved udløbet i Tange Å er Vindelsbæk 2,5 m bred og 20 cm dyb med frisk strøm og sandbund. Bækken er kraftigt okkerbelastet og er uegnet for fisk.

(503) Tilløbet til Vindelsbæk fra Skaun Mose vest for Rødkærsbro er ubetydeligt og stærkt okkerforurenet. Uegnet for fisk.

(504) Duelund Grøft, som løber til Vindelsbæk kort før udløbet i Tange Å, blev fundet lille og ubetydelig ved vejen Brandstrup - Vindum.

(505) Ved vejen Rødkærsbro - Tange er Duelund Grøft 1,1 m bred og 6 cm dyb med god strøm og sandet bund (opstrøms vej)/gruset bund (nedstrøms vej). Bækken har en lille vandføring, og fisk mangler, derimod forekommer der tanglopper. Vejunderføringen har et fald på 10 cm. Bækken er uegnet for ørred opstrøms vejen, men er en yngellokalitet 2 nedstrøms vejen.

Station nr.	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329
Kortblad	1214 I NV	1214 I NØ	1214 I NØ	1214 I NØ	1214 I NV	1214 I NV	1214 I NV	1214 I NV	1214 I NV	1214 I NV
UTM-koordinat	395264	451239	447249	437249	431242	421254	420257	418266	413271	409273
Bredde (m)	/	1,25	1,62	1,7	2,64	2,03	/	3,49	3,65	2,56
Dybde (m)	/	0,25	0,13	0,20	0,22	0,33	/	0,19	0,16	0,38
Befisk.stræk. (m)	0	0	40	50	50	50	0	50	50	50
Udtørret										
Ubetydelig	x									
Forurenet		x	okker							
Yngellokalitet										
Halvårslokalitet			2½							
Etårslokalitet		0		3	2	4		4	4	5
Toårslokalitet										
Gydemuligheder			x	x	x	x		x	x	x
Årlig yngeluds.			6000							
Årlig halvårsuds.					1250		750		500	
Tæthed pr. 100 m²										
Laks										
Ørredyngel				1,4	0,9				0,7	
Større ørred			20,8	37,0*	19,6*	12.2		22,5	11,1	4,4
Ørred generelt			20,8	38,4	20,5	12,2		22,5	11,8	4,4
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred						1,2		3,4	8,5	
Kildeørred										
Stalling										
Skalle										
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling										
Knude										
Aborre									1,1	
Hork										
Ål										1,1
Gedde										
Hundestejle								x		
Skrubbe										
Bæklampret						x				
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339
Kortblad	1214 I NØ	1214 I NØ	1214 I NØ	1214 I NØ	1214 I NV	1214 I NV	1214 I NØ	1214 I NØ	1214 II SØ	1214 II SØ
UTM-koordinat	443252	441252	450237	436281	429288	429294	519298	510302	508308	504316
Bredde (m)	/	/	/	2,0	1,64	2,48	1,28	1,64	1,52	1,57
Dybde (m)	/	/	/	0,22	0,19	0,15	0,13	0,36	0,16	0,23
Befisk.stræk.(m)			0	50	50	50	50	50	50	50
Udtørret	x	x								
Ubetydelig			x							
Forurenet										
Yngellokalitet										
Halvårslokalitet							3			
Etårslokalitet				3	3½	4		0	3½	3
Toårslokalitet										
Gydemuligheder					x	x	x		x	x
Årlig yngeluds.				6000		1000				
Årlig halvårsuds.										
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel					84,1	10,8				
Større ørred				12,4	88,9*	21,2				
Ørred generelt				12,4	173,0	32,0				
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred										
Kildeørred										
Stalling										
Skalle										
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling										
Knude						0,8				
Aborre										
Hork										
Ål										
Gedde										
Hundestejle									xx	
Skrubbe										
Bæklampret					x					
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349
Kortblad	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1214 I NV
UTM-koordinat	502320	502323	502325	501333	488338	471323	458319	454316	447311	425305
Bredde (m)	2,06	3,3	3,3	3,97	8,0	4,74	5,82	4,94	6,2	4,98
Dybde (m)	0,19	0,30	0,30	0,21	0,50	0,51	0,30	0,58	0,43	0,61
Befisk.stræk.(m)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Udtørret										
Ubetydelig										
Forurenet										
Yngellokalitet										
Halvårslokalitet										
Etårslokalitet	5	4½	4	4			5			
Toårslokalitet					3	3		3	3	2
Gydemuligheder	x	x	x	x			x			
Årlig yngeluds.										
Årlig halvårsuds.		1000								
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel										
Større ørred	3,3	4,1	4,9	1,0			3,9	0,5		
Ørred generelt	3,3	4,1	4,9	1,0			3,9	0,5		
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred										
Kildeørred										
Stalling										
Skalle					3,8	3,8	6,9			
Brasen					0,5					
Flire										
Smerling			17,3	16,2						
Elritse										
Grundling										
Knude					0,3	0,4	0,3			
Aborre										
Hork										
Ål										
Gedde					0,3					
Hundestejle	x			x						
Skrubbe										
Bæklampret										
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359
Kortblad	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1214 IISØ	1214 IISØ	1215 IISØ	1214 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ
UTM-koordinat	558338	553331	548328	541327	531326	522327	512325	523328	517319	509340
Bredde (m)	1,0	2,0	1,85	1,7	2,19	2,44	2,15	1,88	1,5	/
Dybde (m)	0,20	0,25	0,20	0,10	0,13	0,19	0,34	0,17	0,30	/
Befisk.stræk.(m)	0	0	50	50	50	50	50	50	0	/
Udtørret										x
Ubetydelig										
Forurenet										
Yngellokalitet										
Halvårslokalitet				4	5					
Etårslokalitet	0	0	2			4	5	2	0	
Toårslokalitet										
Gydemuligheder				x	x	x				
Årlig yngeluds.							3000			
Årlig halvårsuds.										
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel							2,2			
Større ørred					1,0		7,3			
Ørred generelt					1,0		9,5			
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred										
Kildeørred										
Stalling										
Skalle										
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling										
Knude										
Aborre										
Hork										
Ål										
Gedde			1,1							
Hundestejle			xxx	xxx		x				
Skrubbe										
Bæklampret										
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369
Kortblad	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1214 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ
UTM-koordinat	499340	520353	508354	492346	519361	499354	493351	482361	483354	490349
Bredde (m)	1,25	1,99	3,0	4,0	1,25	/	2,5	/	1,45	1,0
Dybde (m)	0,50	0,12	0,5	0,25	0,20	/	0,25	/	0,06	0,1
Befisk.stræk.(m)	0	50	0	0	0	50	0	0	50	0
Udtørret										
Ubetydelig										
Forurenet	okker	x						x		
Yngellokalitet						3		0	3	0
Halvårslokalitet		0								
Etårslokalitet				0	0		0			
Toårslokalitet	0		0							
Gydemuligheder						x			x	
Årlig yngeluds.					3000					
Årlig halvårsuds.										
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel										
Større ørred										
Ørred generelt										
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred										
Kildeørred										
Stalling										
Skalle										
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling										
Knude										
Aborre										
Hork										
Ål										
Gedde										
Hundestejle										
Skrubbe										
Bæklampret										
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	370	371	372	373	374	375	376	377	378
Kortblad	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1214 I NØ	1214 I NØ	1215 I NØ	1215 IISØ
UTM-koordinat	455330	460326	459321	446312	473319	481300	476302	471305	467311
Bredde (m)	2,08	1,58	1,69	/	1,0	1,12	1,36	2,24	2,22
Dybde (m)	0,39	0,12	0,10	/	0,09	0,14	0,22	0.15	0.17
Befisk.stræk.(m)	50	50	40	0	50	50	50	50	50
Udtørret									
Ubetydelig				x					
Forurenet	okker	okker				okker	okker	okker	okker
Yngellokalitet					1½				
Halvårslokalitet		3	3			0			
Etårslokalitet	0						4	1½	5
Toårslokalitet									
Gydemuligheder			x						
Årlig yngeluds.	4000				6000		3000	2000	
Årlig halvårsuds.									1250
Tæthed pr. 100 m²									
Laks									
Ørredyngel									
Større ørred	1,1	14,2	5,0		6,7		43,2*	4,0	43,8*
Ørred generelt	1,1	14,2	5,0		6,7		43,2	4,0	43,8
Søørred									
Havørred									
Regnbueørred									
Kildeørred									
Stalling									
Skalle									
Brasen									
Flire									
Smerling									
Elritse									
Grundling									
Knude									
Aborre									
Hork									
Ål									
Gedde									
Hundestejle	x							x	
Skrubbe									
Bæklampret									
Krebs									

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388
Kortblad	1215 IISØ	1214 I NØ	1215 IISØ	1214 I NØ	1214 I NØ	1214 I NØ	1215 I NØ	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV
UTM-koordinat	459319	479299	445309	438303	438298	435298	432300	423315	423324	416351
Bredde (m)	1,85	1,12	0,9	0,25	0,67	1,31	1,5	/	/	0,72
Dybde (m)	0,27	0,10	0,07	0,05	0,14	0,11	0,20	/	/	0,07
Befisk.stræk.(m)	50	0	50	0	25	50	0	0	0	50
Udtørret										
Ubetydelig				x				x	x	
Forurenet	okker	okker								
Yngellokalitet			4							2
Halvårslokalitet		0			3	5				
Etårslokalitet	2						0			
Toårslokalitet										
Gydemuligheder			x		x	x				
Årlig yngeluds.										
Årlig halvårsuds.										
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel			2,7			23,6				
Større ørred	8,5		44,9			108,2				
Ørred generelt	8,5		47,6			131,8				
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred										
Kildeørred										
Stalling										
Skalle										
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling										
Knude	1,1									
Aborre										
Hork										
Ål										
Gedde										
Hundestejle										
Skrubbe										
Bæklampret										
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398
Kortblad	1215 IISV	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISV	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ
UTM-koordinat	414372	468401	449393	443399	423399	476388	462379	469379	445380	501410
Bredde (m)	1,04	/	1,14	1,5	1,84	/	0,5	/	/	1,0
Dybde (m)	0,08	/	0,19	0,26	0,34	/	0,05	/	/	0,20
Befisk.stræk.(m)	50	0	50	50	50	0	0	0	0	0
Udtørret								rørlagt		
Ubetydelig		x				x			x	
Forurenet				x			x			okker
Yngellokalitet	3						0			
Halvårslokalitet										
Etårslokalitet			4	4	3					0
Toårslokalitet										
Gydemuligheder	x		x	x						
Årlig yngeluds.			3500	6000						
Årlig halvårsuds.										
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel										
Større ørred	2,2		39,1*	37,8*	1,2					
Ørred generelt	2,2		39,1	37,8	1,2					
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred					1,3					
Kildeørred										
Stalling										
Skalle					16,3					
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling										
Knude										
Aborre										
Hork										
Ål					1,6					
Gedde										
Hundestejle										
Skrubbe										
Bæklampret										
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
Kortblad	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISV	1215 IINØ	1215 IINØ
UTM-koordinat	490405	488402	481403	473413	470415	449414	435411	427410	472452	461444
Bredde (m)	0,68	1,95	/	2,26	4,28	4,14	4,34	/	1,06	2,64
Dybde (m)	0,18	0,21	/	0,37	0,13	0,45	0,42	/	0,09	0,13
Befisk.stræk.(m)	50	50	0	50	50	50	40	10	30	50
Udtørret										
Ubetydelig										
Forurenet	okker									
Yngellokalitet									3	
Halvårslokalitet					5					1½
Etårslokalitet	5	5		4						
Toårslokalitet						4	4	4		
Gydemuligheder	x	x			x			x	x	
Årlig yngeluds.										
Årlig halvårsuds.		750	1000	500						
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel	6,0	31,7		1,1	2,9				2,3	0,9
Større ørred	47,6 *	32,2*		10,9	3,8	1,1				3,4
Ørred generelt	53,6	63,9		12,0	6,7	1,1			2,3	4,3
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred										
Kildeørred										
Stalling										
Skalle						1,9				
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling										
Knude					1,9	0,5	0,6			
Aborre										
Hork										
Ål					2,1	1,6	2,5			
Gedde					0,5					
Hundestejle										
Skrubbe										
Bæklampret				x	x					
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418
Kortblad	1215 IINØ	1215 IINØ	1215 IINØ	1215 IINØ	1215 IINØ	1215 IINØ	1215 IINØ	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISØ
UTM-koordinat	457442	453436	459431	448423	478447	478444	472437	423414	419414	512394
Bredde (m)	2,5	2,5	1,72	1,0	1,0	/	/	/	/	1,01
Dybde (m)	0,20	0,17	0,24	0,10	0,11	/	/	/	/	0,10
Befisk.stræk. (m)	0	50	50	0	25	0	0	0	0	50
Udtørret										
Ubetydelig						x	x	x	x	
Forurenet	okker	okker								
Yngellokalitet				0						3
Halvårslokalitet					0					
Etårslokalitet	1	1	3							
Toårslokalitet										
Gydemuligheder										x
Årlig yngeluds.	3000			4000	3000					7000
Årlig halvårsuds.			500							
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel										
Større ørred			1,3							
Ørred generelt			1,3							
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred			1,4							
Kildeørred										
Stalling										
Skalle										
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling										
Knude										
Aborre										
Hork										
Ål			1,7							
Gedde										
Hundestejle										xxx
Skrubbe										
Bæklampret										
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428
Kortblad	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISØ	1215 IISV	1214 I NV	1214 I NV	1214 I NV	1214 I NV	1214 I NV	1215 IIISØ
UTM-koordinat	493397	479404	476406	378411	397268	402285	402287	391291	403291	264324
Bredde (m)	1,25	/	/	1,17	1,00	0,20	/	0,75	0,97	/
Dybde (m)	0,20	/	/	0,06	0,05	0,05	/	0,10	0,11	/
Befisk.stræk.(m)	50	0	0	50	0	0	0	0	50	0
Udtørret										
Ubetydelig		x	x			x	x			x
Forurenet								x		
Yngellokalitet				2	0			0		
Halvårslokalitet									3	
Etårslokalitet	2									
Toårslokalitet										
Gydemuligheder									x	
Årlig yngeluds.										2000
Årlig halvårsuds.	750									
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel										
Større ørred	6,0									
Ørred generelt	6,0									
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred										
Kildeørred										
Stalling										
Skalle										
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling										
Knude				3,4						
Aborre										
Hork										
Ål										
Gedde										
Hundestejle				x						
Skrubbe										
Bæklampret										
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438
Kortblad	1215 IIISØ	1215 IIISØ	1215 IIISØ	1215 IIISV	1215 IISV	1215 IISV	1215 IIISØ	1215 IISV	1214 I NV	1215 IISV
UTM-koordinat	266327	272334	280336	288336	328359	341357	280314	305342	291283	310305
Bredde (m)	0,72	1,49	1,73	2,92	8,0	5,86	/	0,74	0,75	1,8
Dybde (m)	0,07	0,10	0,23	0,32	0,50	0,34	/	0,10	0,05	0,10
Befisk.stræk.(m)	0	50	50	50	0	50	0	50	0	50
Udtørret										
Ubetydelig							x		x	
Forurenet	okker									x
Yngellokalitet	3½							4		0
Halvårslokalitet		3½								
Etårslokalitet			2	3		4				
Toårslokalitet					0					
Gydemuligheder		x						x		
Årlig yngeluds.		1000						2000		
Årlig halvårsuds.				1000						
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel		15,2		1,4						
Større ørred		44,8	7,8	14,6		1,2		21,3		
Ørred generelt		60,0	7,8	16,0		1,2		21,3		
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred			3,5	2,1		0,8				
Kildeørred										
Stalling										
Skalle						34,1				
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling						2,0				
Knude										
Aborre										
Hork										
Ål										
Gedde										
Hundestejle										x
Skrubbe										
Bæklampret										
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	439	440	441	442	443	444	445	446	447	447a
Kortblad	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV
UTM-koordinat	317317	329332	331340	338351	316304	349311	331321	332321	329316	292305
Bredde (m)	2,83	4,18	4,74	4,0	1,66	1,0	1,07	0,72	/	1,00
Dybde (m)	0,25	0,40	0,25	0,50	0,25	0,10	0,15	0,07	/	0,10
Befisk.stræk.(m)	50	50	50	0	50	0	13	27	0	0
Udtørret										
Ubetydelig						x			x	
Forurenet	x									
Yngellokalitet								3		0
Halvårslokalitet							3			
Etårslokalitet	3	3½	4		1½					
Toårslokalitet				4						
Gydemuligheder							x	x		
Årlig yngeluds.							2500			
Årlig halvårsuds.	2000									
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel							177,6*			
Større•ørred	1,6	21,8*	33,3*				94,6	11,6		
Ørred generelt	1,6	21,8	33,3				272,2	11,6		
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred		0,5	1,3							
Kildeørred										
Stalling										
Skalle										
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling										
Knude										
Aborre										
Hork										
Ål										
Gedde										
Hundestejle					xx					
Skrubbe										
Bæklampret										
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457
Kortblad	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV	1215 IIISØ	1215 IIISØ	1215 IIISØ	1215 IIISØ	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV
UTM-koordinat	363345	372349	381356	252348	266342	271339	252338	296347	296349	298351
Bredde (m)	/	/	/	0,74	1,57	1,5	0,94	0,75	1,25	/
Dybde (m)	/	/	/	0,12	0,16	0,15	0,05	0,20	0,20	/
Befisk.stræk.(m)	0	0	0	15	40	0	25	0	0	0
Udtørret		x	x							
Ubetydelig	x			x						x
Forurenet				okker	okker	okker			okker	
Yngellokalitet							2			
Halvårslokalitet										
Etårslokalitet					0	0		0	0	
Toårslokalitet										
Gydemuligheder										
Årlig yngeluds.										
Årlig halvårsuds.									450	
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel										
Større ørred										
Ørred generelt										
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred										
Kildeørred										
Stalling										
Skalle										
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling										
Knude										
Aborre										
Hork										
Ål										
Gedde										
Hundestejle										
Skrubbe										
Bæklampret										
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467
Kortblad	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV	1215 IISV
UTM-koordinat	302364	313354	321361	341360	363364	398374	393402	385402	357403	368407
Bredde (m)	/	1,37	/	1,11	/	1,5	/	0,89	/	1,0
Dybde (m)	/	0,12	/	0,14	/	0,10	/	0,15	/	0,20
Befisk.stræk.(m)	0	50	0	20	0	0	0	50	0	0
Udtørret	x		x							
Ubetydelig					x		x		x	
Forurenet		okker		okker				okker		x
Yngellokalitet						0				
Halvårslokalitet		3		4				3		
Etårslokalitet										0
Toårslokalitet										
Gydemuligheder		x		x				(x)		
Årlig yngeluds.		4000							4000	3000
Årlig halvårsuds.										
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel		35,3*		10,9				25,2		
Større ørred		9,3		55,7				54,0		
Ørred generelt		44,6		66,6				79,2		
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred										
Kildeørred										
Stalling										
Skalle										
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling										
Knude										
Aborre										
Hork										
Ål										
Gedde										
Hundestejle										
Skrubbe										
Bæklampret								x		
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477
Kortblad	1215 IINV	1215 IIISØ	1215 IIISØ	1215 IIISØ	1215 IIISØ	1215 IIISØ	1215 IIISØ	1215 IIISØ	1215 IIISØ	1215 IIISØ
UTM-koordinat	356418	198368	203382	207386	211392	216387	225388	237394	265392	271388
Bredde (m)	0,76	0,89	1,27	1,3	1,25	1,5	2,58	2,0	3,89	6,36
Dybde (m)	0,06	0,09	0,20	0,2	0,25	0,30	0,18	0,30	0,40	0,17
Befisk.stræk.(m)	50	50	50	0	0	0	50	0	50	50
Udtørret										
Ubetydelig										
Forurenet					okker	okker	okker	okker	okker	
Yngellokalitet	3	0								
Halvårslokalitet										
Etårslokalitet			2	2	0	0	0	0	0	4
Toårslokalitet										
Gydemuligheder	x									x
Årlig yngeluds.	1000									
Årlig halvårsuds.										
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel										
Større ørred	8,9									2,8
Ørred generelt	8,9									2,8
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred										0,4
Kildeørred										
Stalling										
Skalle										
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling										
Knude										
Aborre										
Hork										
Ål										
Gedde		11,1								
Hundestejle										
Skrubbe										
Bæklampret										
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487
Kortblad	1215 IIISØ	1215 IISV	1215 IISV	1215 IINV	1215 IINV	1215 IINV	1215 IINV	1215 IINV	1215 IIISØ	1215 IIISØ
UTM-koordinat	286394	294402	303415	309429	323443	325444	329452	342452	231386	247376
Bredde (m)	4,34	4,64	4,38	5,65	/	6,42	5,66	6,82	/	/
Dybde (m)	0,38	0,35	0,29	0,50	/	0,48	0,64	0,53	/	/
Befisk.stræk.(m)	50	50	50	50	0	50	50	50	0	0
Udtørret									x	
Ubetydelig										x
Forurenet										
Yngellokalitet										
Halvårslokalitet										
Etårslokalitet	4	2	3							
Toårslokalitet				4		4	3½	1		
Gydemuligheder						x				
Årlig yngeluds.										
Årlig halvårsuds.										
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel										
Større ørred	0,5		1,0	0,8		0,7				
Ørred generelt	0,5		1,0	0,8		0,7				
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred										
Kildeørred										
Stalling										
Skalle						0,9	0,7			
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling										
Knude						0,3				
Aborre										
Hork										
Ål			4,0	3,6						
Gedde										
Hundestejle										
Skrubbe										
Bæklampret										
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497
Kortblad	1215 IISØ	1215 IIISØ	1215 IIISØ	1215 IIISØ	1215 IISV	1215 IINV	1215 IINV	1215 IIISØ	1215 IIINØ	1215 IIINØ
UTM-koordinat	241385	243391	264384	276383	308410	323436	343445	210392	260427	270421
Bredde (m)	1,25	0,89	1,0	/	0,5	1,21	/	/	1,50	1,42
Dybde (m)	0,10	0,05	0,03	/	0,10	0,03	/	/	0,20	0,13
Befisk.stræk.(m)	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50
Udtørret				x			x	x		
Ubetydelig					x					
Forurenet	okker	okker							x okker	
Yngellokalitet	0	0	0			4				
Halvårslokalitet										1
Etårslokalitet									0	
Toårslokalitet										
Gydemuligheder						x				
Årlig yngeluds.		3000				1500				5000
Årlig halvårsuds.										
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel										
Større ørred										4,7
Ørred generelt										4,7
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred										
Kildeørred										
Stalling										
Skalle										
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling										
Knude										
Aborre										
Hork										
Ål										
Gedde										
Hundestejle										xxx
Skrubbe										
Bæklampret										
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.

Station nr.	498	499	500	501	502	503	504	505		
Kortblad	1215 IINV	1215 IINV	1215 IINV	1215 IINV	1215 IINV	1215 IINV	1215 IINV	1215 IINV		
UTM-koordinat	295425	320447	298450	312452	329452	309453	327475	328459		
Bredde (m)	1,45	/	/	1,5	2,5	/	/	1,05		
Dybde (m)	0,18	/	/	0,20	0,20	/	/	0,06		
Befisk.stræk.(m)	50	0	0	0	0	0	0	50		
Udtørret		x								
Ubetydelig			x			x	x			
Forurenet				x okker	okker	okker				
Yngellokalitet								2		
Halvårslokalitet										
Etårslokalitet	4			0	0					
Toårslokalitet										
Gydemuligheder	x									
Årlig yngeluds.	(5000)									
Årlig halvårsuds.	250									
Tæthed pr. 100 m^2										
Laks										
Ørredyngel										
Større ørred	24,8									
Ørred generelt	24,8									
Søørred										
Havørred										
Regnbueørred										
Kildeørred										
Stalling										
Skalle										
Brasen										
Flire										
Smerling										
Elritse										
Grundling										
Knude										
Aborre										
Hork										
Ål	2,0									
Gedde										
Hundestejle										
Skrubbe										
Bæklampret										
Krebs										

* Tilfredsstillende tæthed.